

# 凍結で踏切に進入、列車に乗用車衝突

(2013/12/29 00:05)

【根室】28日午前11時25分ごろ、根室市昆布盛141のJR花咲線白鳥踏切で、漁業の男性(38)の軽乗用車が、根室発釧路行きの快速はなさき(1両編成)に衝突した。男性や列車の乗客36人、乗務員にけがはなかった。根室署などによると、事故当時は遮断機が下り、警報機も鳴っていた。路面は凍結しており、男性が踏切手前でブレーキをかけたが止まり切れず、踏切に進入し列車と衝突したとみられる列車は約2時間後に運転を再開。

◆スリップ事故注意!◆  
交差点手前、滑って交差点内で衝突!(踏切手前も注意)

横断歩道のないところで、はねられる事故多発

雪山からの飛び出し注意!

中間点呼時の安全指示の徹底

気抜き運転・手抜き運転・ぼんやり運転 優先意識・思い込み・なれ・疲れ  
一番多い違反⇒前方不注意(わき見・漫然運転)⇒追突事故のおもな原因

バック時は 降りて確認 乗っても確認

追突、玉突き事故を防ぐ  
交差点手前で止まる時は、車1台分のスペースを空けて止まる

交差点 「右左確認/よ~し!」

## 右折して、会社に入ろうとしたトラック

右から追い越すように、ミニバイクがトラックの右側に接触  
ミニバイクの17歳少年死亡

2014年1月26日(日)0時31分

25日午前7時ごろ、埼玉県の市道で、右折しようとしたトラックの右側に、後ろを走ってきた、塗装工の男性(17)のミニバイクが衝突した。男性は転倒して頭などを強く打ち、収容先の病院で死亡した。警察によると、トラックは右折して取引先の砂利販売会社に入ろうとしていた。ミニバイクは追い越すようにして、トラックの右側に接触したとみられる。同署は自動車運転過失致死の疑いで、トラックを運転していた、自営業男性(51)から事情を聴いている

## 労災 ローラーごと土手下に転落、死亡

2014年1月26日(日)11時44分

25日午後3時10分ごろ、福島県の林道で除染作業をしていた土建業の男性(58)が、運転するロードローラーごと約2mの土手下に転落した。男性は全身を強く打ち間もなく死亡した。警察が労災事故として調べている。警察によると、男性は現場の道路を踏み固める作業をしていた。周りには7人ほどの作業員がおり、誘導員もいた。除染は市発注事業。

## 橋の上、下り坂、凍結でスリップ

分離帯に衝突、後続車もスリップして衝突

2014年1月23日(木)11時56分

福岡市では23日朝の冷え込みで、路面の凍結が原因とみられる車の事故が相次ぎました。午前7時前、福岡市の橋で、乗用車が坂を下ろうとしたところ、スリップして中央分離帯に衝突しました。さらに、避けようとした後続の車も次々とスリップするなどして、合わせて9台が絡む事故となりました。この事故で、2人が軽いけがをしています。橋の路面は当時、凍結していたということです。