

橋の上、路面凍結、スリップ、はみ出し 女性が投げ出され、橋の下 9 m に転落して死亡

2014年2月5日(水)6時32分
栃木県で4日午後8時ごろ、凍結した橋で、乗用車や軽乗用車など3台がからむ事故があり、軽乗用車に乗っていた女性が投げ出され、橋の下に転落して死亡するなど、6人が死傷した。橋の上で乗用車が対向車線にはみ出し、軽乗用車に衝突するなど3台の車がからむ事故があった。この事故で、軽乗用車の後頭部席に座っていた女性(58)が車から投げ出され、橋から9メートルほど転落し、搬送先の病院で死亡した。このほか、6歳の男の子が重傷を負うなど、あわせて6人が死傷した。現場付近では、4日、雪が降って、路面が凍結していたということで、警察は、乗用車がスリップしたもののみで、くわしい事故原因を調べている。

◆スリップ事故注意!◆
交差点手前、滑って交差点内で衝突!(踏切手前も注意)

横断歩道のないところで、はねられる事故多発

雪山からの飛び出し注意!

中間点呼時の安全指示の徹底

バック時は 降りて確認 乗っても確認

追突、玉突き事故を防ぐ
交差点手前で止まる時は、車1台分のスペースを空けて止まる

交差点 「右左確認/よ~し!」

「気づくのが遅れ、ひいてしまった」

[2014/2/4 10:58]

3日午後9時半頃、福井市内の県道で、道路を横断していた男性が車にはねられ死亡した。警察の調べによると、横断歩道で、アルバイト店員の男性(41歳)が右から来た車にはねられたもので、男性は間もなく死亡が確認された。男性は、知人と飲みに出かけた帰りだった。車を運転していた、会社員の男性(46歳)は「気づくのが遅れ、ひいてしまった」と話しており、警察では、男性がはねられた状況などを詳しく調べている。

凍結でスリップ、7台衝突1人けが

(2013/12/21 12:02)

21日午前2時45分ごろ、横浜市で、路面凍結によるスリップが原因でタクシーやトラックなど計7台が絡む事故があり、タクシーの男性運転手(53)が軽傷を負った。警察によると、先頭を走っていた乗用車がスリップして側壁にぶつかり、避けようとした後続のタクシーやトラックが止まりきれずにそれぞれ衝突した。約1時間後には、反対車線のタクシーが事故を見ようとブレーキをかけたところスリップし、別のタクシーと衝突。けが人はいなかった。

JR北海道 安全統括管理者解任へ 国交省の命令確定

2014年2月4日(火)22時23分

JR北海道は4日、ルール検査データかいざん問題などで、常務(56)を安全部門トップの「安全統括管理者」から外す国土交通省の解任命令を受け入れ、鉄道事業法に基づく行政処分が確定した。国交省によると、同社は昨年6月、常務を安全統括管理者に選任したが、事故やトラブルに加え、ルールの異常放置やかいざんなどの不祥事が続発。本来の役割を果たしておらず、「輸送の安全確保に支障を及ぼす恐れがある」として、鉄道事業法に基づき、1月21日に解任命令を通知した。JR北海道は常務の後任の選定に着手しているが、国交省幹部は「事業改善命令などを着実に実行する人が望ましい」としている。