

クレーン作業注意

丸藤シートパイル

作業の手順	要 点	注 意 事 項
7. 巻上げ停止をする。	原則として床上2mの位置に。	・安全な高さで。
8. 吊荷を目的の場所へ誘導する。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運搬経路をあらかじめ決めておく。 2. 合図は必ず1人で定められた合図法で行なう。 3. 行先をクレーン運転者に示して、できるかぎり先導する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・安全、確実かつ能率よく。 ・吊り上げた高さで衝突するような障害物はないか。 ・経路付近で作業している人、通行人等はないか確かめる。 ・吊荷の下には絶対に人を入れない。