

---

滑ることを想定した慎重な運転操作を

---

アイスバーン スピードダウンと車間距離

---

峠、橋の上、日かげには十分注意しましょう

---

## 更別 ブラックアイスバーン

路線バスが路外逸脱し、横転 2人軽傷

◆滑ることを想定した慎重な運転操作を◆

○安易な加速は危険 先を見越してスピード調整

○急ブレーキ、急加速、急ハンドルは事故のもと

2019/12/02 05:00

1日午後7時ごろ、十勝管内更別村更別南6線の国道で、路線バスが路外に逸脱して横転し、乗客2人が膝を打撲するなどの軽傷を負った。

帯広署によると当時、路面はブラックアイスバーン状態だった。

バス会社によると、現場は片側1車線の直線道路。

バスは帯広を出発して同管内広尾町に向かっていた。