

『カーブ』の手前は・・・
十分に、「スピード」を落として走行しましょう

レバブロック、ワイヤー、シャックルの点検を、確実に行いましょう

重機・農機具の積み降し時は、
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

カーブ 「重さ20t橋げた」 トレーラーから落下

カーブ ハンドル切った際にワイヤー切断か

2020/7/20(月) 11:52

20日朝5時半頃、滋賀県でトレーラーが積んでいた約20tの橋げたが、反対車線の道路上に落下しました。けが人はいませんでしたが、約1.5kmが一時通行止めとなりました。警察はトレーラーがカーブを曲がろうと、左にハンドルを切った際に橋げたを固定していたワイヤーが切れたとみて、調べています。

早朝5時 トラクター横転、下敷きの81歳死亡

草刈りに向かう途中、市道左側の路肩から1メートル下に落下

2020/7/20(月) 10:35

19日午前4時40分ごろ、福島県の市道で男性(81)が運転していたトラクターが道路左側の路肩から約1メートル下の水田に落下した。男性は横転したトラクターの下敷きになり死亡した。死因は圧迫死。男性は水田の草刈りに向かう途中で、同署が詳しい原因を調べている。