

---

# 建物の日陰 ブラックアイスバーン 路面凍結でスリップ

トラックが中央分離帯の街路樹に衝突し横転  
運転手1人けが

---

橋の上・日陰部分・トンネル出入口・切りとおしは、  
凍結の可能性、スリップ事故に注意しましょう

---

見た目ではアイスバーンではないと判断しないこと

---

滑ることを前提にした運転を心がける

---

2021/1/13(水) 19:15

13日午前9時ごろ、宮城県の路上で、走行中の2トントラックが、中央分離帯の街路樹に衝突して横転しました。

この事故で、トラックを運転していた70代の男性が足に軽いけがをし、市内の病院に搬送されました。

現場の路面は建物の日陰になっていて、凍結しブラックアイスバーン状態だったということです。

警察は、トラックがスリップしたものと見ています。