

## 運送業の**労災**、とにかく多い、「**転落・挟まれ**」

◇見直そう 「**慣れ**」の作業◇

※※ **安全**に対する心掛け ※※

- **安全確認**は確実に
- **車間距離**は広く
- **後方の確認**回数を増やす

※※ **ドライバーの皆さんへ** ※※

### ● **スピードダウン**

薄暮時や夜間で、降雪や吹雪等の場合は、**前方の視界**が確保しづらく、**前照灯も下向き**の場合が多いので、**横断者が見えづらい、気づきづらい**事を認識し、いつもより、**スピード**を落として運転する必要があります。

### ● **周囲の安全確認**

通り慣れた区間や交通閑散な場所であっても、**気を緩める**ことなく、また、**遠方の光等**に**気を取られ注意散漫**になることなく、**屋同様周囲の安全確認**をしっかりとする必要があります。

### ● **常に危険予知**を心がける

**歩行者が、横断歩道外や雪山の陰、道路の右から横断**して来る場合もある**かもしれない**と認識して、その方向の**注意も怠らない**ようにすることが必要です。

※ 「**バック確認OK!**」

※ 「**交差点確認OK!**」

※ 「**積み降ろし確認OK!**」

◇**構内事故の根絶**◇

～して安心 **しないで後悔** **安全確認**～

- **慣れ、油断**からの、「**不確認**」をなくす!
- **ミラー**だけでなく、「**自分の目**」で確認!
- **出構時**は、**歩道手前**で「**一時停止**」、**安全確認!**

## 天塩 **圧雪アイスバーン**で**スリップ**か

**軽乗用車が横転 男女3人がケガ**

◇凍結路面 **スピード**を落とし、**車間距離**をとり、**急ハンドル**を控えましょう◇

2021/2/11(木) 11:01

11日午前8時半過ぎ、天塩町の国道40号で軽乗用車が横転する事故があり男女3人がケガをしました。現場は**圧雪アイスバーン**状態で、警察は軽乗用車が**スリップし横転**したとみて調べています。

## 早朝**5時** **路面凍結** **信号のない場所**

**横断していた男性、大型トラックにはねられ死亡**

- ◇『早朝』 **信号や横断歩道のない場所**…『**渡ってくるかもしれない**』、要注意◇
- ◇夜間…**ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見!** **事故防止**◇

2021/2/10(水) 13:13

10日午前5時10分ごろ、秋田県の町道で**大型トラック**が道路を左から右に**横断**していた60代男性をはねました。男性は病院に運ばれましたが事故からおよそ3時間半後に**死亡**しました。大型トラックを運転していた70代の男性にけがはありませんでした。現場は、**住宅地**の中を通る片側1車線の直線道路で、近くに**信号機はありません**。当時、**路面は凍結状態**だったということです。

## 夜**8時** **信号、横断歩道のない場所**

**国道を横断中の男性、車2台にはねられ死亡**

**15メートル離れた場所に、信号のある横断歩道があった**

- ◇横断歩道のない場所…『**渡ってくるかもしれない**』 **かもしれない運転で、事故防止**◇
- ◇前方で…**何が起こるか**わかりません **車間距離**を十分にとりましょう◇

2021/2/11(木) 12:37

10日午後8時40分ごろ、宮城県の国道で、横断していた男性(65)が、**軽ワゴン車**にはねられ、さらに**後続の乗用車**にもはねられ、**死亡**が確認されました。警察によりますと男性は事故当時、**信号機のある横断歩道**から**15メートルほど離れた場所**を歩いていたということで、警察が事故の詳しい状況を調べています。