

# 凍結路面 スリップ

## クレーン車が回転し

### バス停から発車直後の路線バスに追突

---

#### 凍結路面

スピードを落とし、車間距離をとり、

急ハンドルを控えましょう

---

2021/2/4(木) 19:03

4日午前8時前、青森県の県道で、バス停から発車直後の路線バスに、クレーン車が追突しました。

事故当時、路面は凍結していて、クレーン車がスリップをして反時計回りに回転し、前の部分がバスの後ろの部分にぶつかりました。

バスの運転手と4人の乗客にけがはなかったということですが、乗客が別のバスに乗り換えて目的地へ向かったあと、1人が体調不良を訴えたということです。