

ヒヤリ・ハット!

交差点 **右折時 右側から自転車**が来ていた
黒い服装、黒っぽい自転車

運送業の**労災**、とにかく多い、「**転倒・転落・挟まれ**」

運転手 **積み降し作業時、荷台から転落事故多発**

◇見直そう **「慣れ」の運転・「慣れ」の作業**◇

交通事故を**起さない・遭わない**ために

- 眠気を感じたり、**疲れ**を感じたら、道の駅やコンビニの駐車場で**休憩**をとりましょう
- **疲れている自覚**がなくても長時間運転する時は、**2時間毎に休憩**をとりましょう
- いつもの**慣れた道路こそ油断禁物!**
- **いつ危険な状況**が起こるかわかりません
- **「かも知れない運転」**を心がけ、目的地まで**緊張感**を持った運転を心がけましょう

子供を交通事故から**守る**ために

- 小学校や児童会館の周辺は、**子供たちの生活圏内**です
- 特に、**交差点やその付近**等では、子供たちが『**道路を横断していないか**』よく確認
- **安全な速度**と子供たちを**気遣う思いやり**のある運転で、交通事故防止に努めましょう!

※ **「バック確認OK!**」

※ **「交差点確認OK!**」

※ **「積み降ろし確認OK!**」

枝幸町 **国道238号 乗用車同士が衝突、男性死亡**

「酒酔い運転」で、会社員の男を**現行犯逮捕**

◇**飲酒運転** 夜の焼肉屋の駐車場、歓楽街の駐車場、田舎街の**スナック駐車場**で**張り込み**◇
◇**北海道で運転免許なし**で、仕事が続けられるでしょうか◇

2021/4/23(金) 7:35

22日午後9時半ごろ、枝幸町岡島の国道238号で、乗用車同士が衝突する事故がありました。この事故で、車を運転していた50代の男性が**死亡**しました。警察は、もう一方の車を運転していた男性容疑者(52)を**酒酔い運転**の疑いで**現行犯逮捕**しました。容疑者の呼気からは、1リットルあたり0.6mgの**アルコール**が検出されたということです。

ゆるやかなカーブ **トラックと乗用車が正面衝突**

車両炎上 3人が救急搬送

◇**「昼食後」の・・・「ぼーっと運転」、「居眠り運転」** 要注意◇

◇**デイ・ライト**で知らせよう・・・**自分の存在** はみ出し、**正面衝突事故**防止◇

2021/4/22(木) 15:36

22日昼1時20分ごろ、京都府の府道で3トントラックと乗用車が**正面追突**し、車が**燃えている**と110番通報があった。消防本部によると、午後2時10分に鎮火し、乗用車に乗っていた男性2人とトラックを運転していた男性1人が**けがを負って救急搬送**された。現場は**ゆるやかなカーブ**で**交通量が多い場所**。

深夜11時 **道路横断中の高齢女性はねられ死亡**

信号機や横断歩道のない場所

◇**「夜間」・・・ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見!** 事故防止◇

◇**夜間は、横断中の歩行者を見落としやすくなります**◇

2021/4/23(金) 11:07

22日午後11時頃、愛媛県で道路を歩いて横断していた近くに住む女性(72)が**乗用車**にはねられ、頭などを強く打ち**死亡**しました。現場付近に**信号機や横断歩道はない**。警察は乗用車を運転していた男性(35)から事故当時の状況を詳しく聞いている。

ごみ収集車の回転板に巻き込まれ

頭がい骨骨折で作業員死亡

2021/4/22(木) 6:45

21日昼12時40分ごろ、鹿児島県のごみ処理施設で、廃棄物収集会社の男性社員(40)が、ごみ収集車後部の**回転板**に巻き込まれているのが見つかった。男性社員は**頭蓋骨骨折**で間もなく**死亡**した。警察などによると、男性はごみ収集作業員で**収集車を1人で運転**し、ごみ処理施設に**可燃ごみを搬入**した。施設内の洗車場付近に車を停止させた後、何らかの原因で**回転板**に巻き込まれたとみられる。発見時、男性は**全身が巻き込まれた状態**で、**投入口は扉が閉まっていた**。**停車中に回転板が作動**しているのを不審に思った別の業者が、消防に通報した。救急隊が駆け付けた際、心肺停止だったという。同署は適切に作業が行われていたかなど、原因を調べている。