

## ユニック作業時は

- 地盤の水平確認と、アウトリガー下に「敷板」の設置
  - 吊り荷の重さも確認しましょう
- 

敷き鉄板の積み降し作業時

ユニック作業に注意しましょう

---

# 鉄板を吊り上げた際に横転

## 遠別町で護岸工事のクレーン車横転

### 運転の男性が、運転室と地面に挟まり死亡

2021年10月15日 23時13分

15日午後4時ごろ、遠別町で護岸工事をしていたクレーン車が横転し、運転していた男性（63）が運転席と地面の間に挟まれて死亡しました。

警察によりますと、クレーン車は水をせき止めるための鉄板を吊り上げた際に横転したということです。

警察は現場にいた作業員から話を聞くなどして、事故が起きた原因を詳しく調べています。