

凍結路面

スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう

忠類の道道 ブラックアイスバーン

凍結路面 スピードを落とし、急ハンドルを控えましょう

急発進や急ブレーキ、急ハンドルなどをしない

**トレーラーが、
左カーブ曲がり切れず、路外逸脱
運転手が軽傷
路上には飼料、約100袋が散乱
道道6kmにわたって通行止め**

2021/12/15(水) 11:51

15日午前5時すぎ、幕別町忠類の道道で近くを通りがかった人から「トラックが横転している」と警察に通報がありました。

警察によりますと大型トレーラーは左カーブを曲がり切れずそのまま反対車線側の路外に飛び出したということです。

運転していた60代くらいの男性は軽傷です。

事故当時、路面はブラックアイスバーンで運転手は「スリップした」と話しているということです。

路上にはトレーラーが積んでいた1袋20キロある家畜の飼料＝およそ100袋が散乱したため道道15号は現場付近でおよそ6キロにわたって通行止めとなっています。