

また、 タイヤ脱落事故

脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%強

運行前点検では
オイル・水の点検
ハブボルト・ホイール・タイヤの点検
…を確実に行いましょう

小樽 国道5号線 トンネル内
異音がして停車
乗用車の左前のタイヤ外れる
5本のボルトの内、1本が破損
自分でタイヤ交換、その後は点検せず

2023/12/27(水) 19:00

27日午後3時前、小樽市春香町の国道5号のトンネル内で、乗用車の左前のタイヤが外れました。

乗用車を運転していた40代の男性はトンネルの手前で異音がし、トンネルに入って車を停車したところ、左前のタイヤが外れたということです。

けが人はいませんでした。

タイヤを固定するボルトは5本のうち1本が破損していました。

男性は11月中旬に自分でタイヤを交換し、その後の点検は行っていませんでした。

警察は、定期的なナットの緩みの確認や、運転操作で違和感があるときは運転をやめ、車両点検をするよう呼びかけています。