

**脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%強
タイヤ・ホイール・ハブボルトの点検を確実に行いましょう**

アイスバーン 前方で事故発生！
スリップして自分の車が、「ぶつからなければ」…⇒ **目撃者**
スリップして自分の車が、「ぶつかれば」……⇒ **当事者**
車間距離を十分にとることが大切です

**アイスバーン スピードダウンと車間距離
急ブレーキ、急ハンドルは禁物！ 慌てず焦らず走行しましょう**

忘れるな！ あの瞬間のヒヤリハット

**事故防止のため 「早めの休憩を」
～2時間走行、15分休憩～**

《挟まれ・墜落・転落・下敷き 注意》

《作業中、足を滑らせ、『転倒』に注意しましょう》

**午後7時 信号交差点
左折の観光バスにはねられ
横断歩道を渡っていた小学4年男児が、骨盤骨折の重傷**
観光バスは乗客を降ろした後、駐車場に向かう途中だった
◇左折は死角が多い！ ハンドルを切る前に確認！◇
◇『死角』に歩行者あり◇
◇左折時は、『巻き込み事故』に注意しましょう◇

2024/2/8(木) 12:08

7日午後7時頃、静岡県の信号交差点で観光バスが左折しようとしたところ横断歩道を渡っていた小学4年生の男の子をはねました。男の子は命に別条ないものの骨盤を骨折する重傷とみられ、警察は観光バスを運転していた男性（54）を過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。事故は近くにある飲食店で乗客を降ろしたあと駐車場に向かう最中に起きていて、警察が当時の状況や原因を調べています。

**夜8時 住宅地の中の道路
左折の乗用車にはねられ
乗用車の下敷きになり男性死亡**
◇住宅地では、ブレーキの上に足を置いた徐行を、習慣づけましょう◇
◇前方で…何が起きるかわかりません わき見は厳禁◇

2024/2/8(木)

7日午後8時前、宮城県の住宅地の市道で、男性が道路を左折してきた乗用車にはねられ、乗用車の下敷きになり、意識不明の状態で仙台市内の病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。現場は住宅地の中の道路で、道幅は5メートルほどです。警察は、死亡した男性の身元の確認を急ぐとともに、乗用車を運転していた男性から話を聞くなどし、事故の原因や当時の状況を調べています。

**夜9時半 ビルや住宅が立ち並ぶ市街地
片側2車線の市道の直線道路
右から横断していた男性
乗用車にはねられ重体**
◇夜間 右からの横断歩行者は、『発見が遅れる』ので注意しましょう◇
◇ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2024/2/8(木)

7日午後9時30分頃、富山県のビルや住宅が立ち並ぶ市街地の片側2車線の市道を歩いて渡っていた男性（66）が、左から来た乗用車にはねられ、救急車で病院に運ばれましたが、頭を強く打つなどして重体の模様です。事故当時は雨で路面はぬれていたということです。乗用車を運転していた男性会社員（49）にけがはなかった。