

冬タイヤから夏タイヤに 交換

運行前点検

タイヤ、ホイール、ナット…そして、『スペアタイヤ』の点検

警察は、「タイヤ交換をした後は
定期的にナットの締付状態を確認したり、
不自然な音を感じたらすぐに安全な場所に停車してほしい」
…と注意を呼び掛けています。

冬タイヤから、夏タイヤに交換した当日 「事故直前にカラン、カランという異音があった」 小樽 走行中に右前輪から外れ けが人なしも近くの住宅の壁に衝突

2024/4/29(月)

28日午後7時半ごろ、小樽市清水町の市道で、走行中の乗用車から右前輪のタイヤが外れ、近くの住宅の壁に衝突しました。壁がへこんだものの、けがをした人はいません。警察によりますと、運転の40代の男性の親族が同日、冬タイヤから夏タイヤに交換したばかりで、男性は「事故直前にカラン、カランという異音があった」などと話しているということです。警察は、タイヤ交換の際や運転前、定期的にナットの緩みなどに注意するよう呼びかけています。

知内 ボルト5本のうち1本が折れ 左前タイヤが脱落

国道を走行中の乗用車、巻き込まれた人や車なし

2024/4/28(日)

28日午前1時20分ごろ、知内町の国道228号で、乗用車の左前のタイヤ1本が外れました。運転していたのは、30代の男性で、タイヤが外れた後、すぐに車を停めて自ら「走行中、タイヤが外れた」と110番通報しました。巻き込まれた人や物はなく、けが人はいません。警察によりますと、運転していた男性は外れる直前まで違和感はなかったということです。タイヤは夏タイヤで、ボルト5本のうち1本が折れていました。また外れたタイヤは近くの草地に転がりました。警察は、タイヤ交換した後は、定期的にナットの締め付け状態などを確認するよう呼びかけています。