

# トレーラー横転 長沼の大きなカーブ

『カーブ』の手前は…

十分に、「スピード」を落として走行しましょう

カーブで曲がりきれず、対向車線にはみ出して  
正面衝突や路外逸脱事故になる前に、スピードダウンを！

## 長沼 大きなカーブ

「トレーラーが路外に逸脱して横転している」

運転手が車内に閉じ込められ救出作業中

国道274号線から国道337号線の高規格道路へ入る入口

2024/8/27(火)

27日午前10時半すぎ、長沼町東10線南付近で、「トレーラーが路外に逸脱して横転している」と、後続車の運転手から警察に通報がありました。

警察によりますと、この事故で運転手が車内に閉じ込められ、27日正午時点で、消防による救出活動が続いています。

現場は国道274号線から国道337号線の高規格道路へ入る入口で、大きくカーブしている道路です。

当時の現場の天候は曇りで、路面は乾燥していたということです。