

吊り下には・・・ 絶対に入らない！

「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと
『逃げ場』の確保

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

吊り下には、絶対に入らない！

吊り下げた状態で旋回中に…
クレーン車で運んでいた鉄くずが
作業員にぶつかる
頭など打ち搬送も、翌日に死亡

2024/11/17(日)

16日午後4時頃、愛知県にある金属のスクラップ回収などを行うリサイクル会社で、作業中のクレーン車に吊り下げていた鉄くずが、工場内で作業をしていた男性（65）にぶつかりました。

男性は頭などを打ち意識不明の状態でしたが、17日午後死亡が確認されました。

当時、クレーン車は鉄くずを吊り下げた状態で旋回していて、男性はヘルメットをかぶっていたということです。