

トレーラーの タイヤから、出火

「異変を感じたら」・・・

車を降りて周囲の確認をしましょう

運行前点検・・・

タイヤ、ホイール、ナット・・・そして、『スペアタイヤ』の点検

トレーラーのタイヤから出火 走行中に異変感じ

洞爺湖町、国道230号

2025/1/3(金)

1月3日午前2時50分ごろ、洞爺湖町国道230号で、運転手の男性（51）が走行中に異変を感じて停車したところ、トレーラーの左前のタイヤから煙が出ているのを見つけました。

火はおよそ1時間後に消し止められ、トレーラーのタイヤ付近が焦げたということです。

この火事によるけが人はいませんが、約2キロが約3時間に渡って通行止めとなりました。警察が出火原因を調べています。