

# 「異音はしていた」

運行前点検・・・

タイヤ、ホイール、ナット・・・

そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の・・・

増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに

「異音はしていた」

## 大型トラックの左後ろの タイヤ2本脱落

### 1本はコンビニに駐車中の乗用車に衝突

去年10月から11月ごろ業者が交換  
その後、点検はしていなかった 旭川市

2025/01/16(木)

16日午前11時半ごろ、旭川市永山の道道で、大型トラックの左後ろのタイヤ2本が外れました。

そのうち1本は、トラックの4.5キロメートルほど、後ろの歩道で見つかり、もう1本は、歩道を乗り越えて転がり、近くのコンビニの駐車場に止めてあった乗用車に衝突しました。

当時、乗用車は無人で、この事故によるけが人はいません。

トラックの運転手は、警察の調べに対し「異音はしていたが、圧雪路面だったので特に気にしなかった」などと話しているということです。

トラックのタイヤ交換は、去年10月から11月頃に業者が交換していましたが、その後の点検はしていなかったということです。

警察は、定期点検のほか、異音などがした場合は、停車して車の状態を確認するよう呼びかけています。