

また、脱輪

警察は、タイヤ交換後の定期的なナットの緩みや
タイヤの取り付け時に異常がないか確認するほか
走行中の異音やハンドルのぶれを感じたら
すぐに車を停止させ車両点検を行うよう呼び掛けています

運行前点検・・・タイヤ、ホイール、ナット・・・そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も、忘れずに

また脱輪、「秋にタイヤ交換・・・」

走行中の乗用車から

助手席側のタイヤ1本外れる事故

タイヤ固定のボルト5本の内2本折れ

残る3本はナットが外れる 七飯町

2025/2/12(水)

11日夕方、七飯町の町道で70代の女性が運転する乗用車から、走行中にタイヤが脱落する事故がありました。

外れたのは助手席側の前輪1本で、タイヤナットを受けるボルト5本の内2本が折れていて、残る3本のナットは外れていたということです。