

トラックの タイヤ2本脱落

運行前点検・・・タイヤ、ホイール、ナット・・・

そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の・・・増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに・・・

午前4時 走行中のトラックから 助手席側の後輪、タイヤ2本が脱落

複数の後続車に接触

2025/4/11(金)

11日午前4時ごろ、栃木県の国道で「タイヤが外れて車が動かなくなった」とトラックの男性運転手から110番通報がありました。

警察によりますと、走行中のトラックから助手席側の後輪2本が外れ、後続の車両少なくとも3台に接触したということです。

この事故によるけが人は確認されていないということです。