

日勝峠、左カーブ 路面ぬれ 分離帯に衝突、死亡

カーブ 遠心力で、車は外へ外へと流れやすくなります
カーブで曲がりきれず、対向車線にはみ出して
正面衝突や路外逸脱事故になる前に、スピードダウンを！

2時間走行、15分休憩 守ろう！ 自分の命、他人の命

夕方5時 日勝峠、国道275号
石山トンネルを清水方向に抜けてた場所
ゆるい左カーブ、路面はぬれた状態

乗用車が中央分離帯に衝突
運転していた男性、死亡

2025/9/8(月) 3:57

7日午後5時ごろ、清水町にある日勝峠の国道274号で乗用車が中央分離帯に衝突する単独事故がありました。

この事故で乗用車を運転していた会社員の男性（53）が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。

事故があった現場は、日勝峠の7合目付近にある石山トンネルを清水町方向に抜けて50メートルほどの場所で、片側1車線の緩い左カーブです。

当時、路面はぬれた状態でした。