十勝管内 「一時停止」事故多発「相手は、停まらないかもしれない」

「日没が早まります」

《薄暮時間帯・夜間の事故防止》

先を読む 見えない危険 潜む事故

- ・薄暮の時間帯は・・・地面が暗く、見落としやすいので、スピードダウン
- ・早めのライト点灯で・・・自車の存在を知らせる
- ・タイヤ交換後・・・増し締めを必ず実施しましょう(特に、左後輪の脱落注意)

《構内事故・バック事故をなくしましょう》

漫然運転、居眠りに注意しましょう 2時間走行 15分休憩!

《挟まれ・墜落・転落・下敷き 注意》

クレーンで降ろしていた鉄骨、落下 マンション工事現場の屋上から

走行中のバスにぶつかり、乗客3人けが クレーンで鉄骨を降ろす際に 何らかの原因で、鉄骨が左右に揺れた

- ◇「吊り下」には、絶対、絶対・・・・入らないこと 『逃げ場』の確保◇
- ◇敷き鉄板・資材の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょう◇ ◇ワイヤー、フック、シャックルの安全点検◇

2025/10/8(水) 17:02

8日午後4時ごろ、東京都の路上で「鉄骨がバスにぶつかった」などと近くの交番に訴え出がありました。新築マンションの建設工事中の屋上部分からクレーンを使って鉄骨を降ろそうとしていたところ、走行中の都営バスの左側面にぶつかり、窓ガラスが割れたということです。都営バスの乗客のうち3人がけがをしているということですが、いずれも意識があるということです。鉄骨を降ろす際に何らかの原因で鉄骨が左右に揺れたということで、警視庁は事故のいきさつを調べています。

午前10時半 信号交差点 右折のダンプにはねられ、横断歩道の女性死亡 ダンプの男性を現行犯逮捕

◇右折は対向車を注視しがち! 右折先を必ず良く見る!◇ ◇交差点の右折は・・・十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意しましょう◇

2025/10/8(水) 8:08

7日午前10時25分ごろ、埼玉県の<mark>信号のある</mark>県道<mark>交差点</mark>で、<mark>横断歩道</mark>を歩いていた女性(76)が右折してきた 大型ダンプにはねられ、搬送先の病院で<mark>死亡</mark>が確認されました。警察は、大型ダンプの男性(56)を現行犯逮捕 、容疑を過失致死に切り替えて事故原因を調べています。大型ダンプは残土を運搬中だった。

夜6時 国道を横断中の91歳の女性 片側1車線のゆるやかなカーブ トラックにはねられ死亡

◇カーブの先に、道路を横断している歩行者がいる・・・かもしれない◇ ◇夜間、早朝は、歩行者・自転車を見落としやすくなります◇

- ◇夜間、早朝、「人はいないだろう」と・・・漫然と運転することは危険です◇
- ◇夜間は、歩行者が見えづらくなるので、「ハイビーム」を活用しましょう◇

2025/10/8(水) 11:37

7日午後6時ごろ、岡山県の<mark>国道を歩いて渡っていた女性</mark>(91)が、トラックに<mark>はねられ</mark>、全身を強く打ち病院に搬送されましたが、約1時間半後に死亡が確認されました。現場は片側1車線の<mark>緩やかなカーブ</mark>で、警察によりますと、事故当時は暗かったということです。警察が事故の詳しい状況を調べています。