

左、リアタイヤ 脱落

運行前点検

タイヤ、ホイール、ナット・・・そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに・・・

室蘭

軽乗用車、左リアタイヤ脱落

駐車中の車に衝突、フロントバンパー破損

運転の50代男性は4月にタイヤ交換と説明

2026/6/28(日) 19:25

28日午前10時半ごろ、室蘭市の市道を走行していた軽乗用車から、左側の後タイヤ1本が脱落しました。

脱落したタイヤは、路上を転がり、近くの駐車場に駐車していた車に衝突し、そのまま止まりました。

衝突した車は、フロントバンパーの左側が破損しましたが、車に人は乗っておらず、また巻き込まれた人もなく、けが人はいませんでした。

軽乗用車を運転していた50代男性が自ら「タイヤが外れて車にぶつかってしまった」と警察に通報しました。

警察は、車のドライバーに対し、定期的にナットの締め付け状態などを確認し、運転中に違和感を覚えた場合はすぐに車を停止させて点検するよう呼びかけています。