

帯広で2件の交差点死亡事故発生

南の森東2の交差点、信号無視？

乗用車同士衝突、1人死亡

2014/02/05

5日午後9時40分頃、帯広市南の森東2の道道交差点で、塗装業の男性(25)の乗用車と、運転手の男性(34)の乗用車が衝突。2人とも病院に運ばれたが、塗装業の男性の死亡が確認された。運転手の男性もケガを負った。どちらかが信号無視を無視したのではないかと、原因を調べている。

西6条南28の交差点、右折車と直進車衝突

軽乗用車の男性死亡

2014/02/05

5日午前7時5分頃、帯広市西6条南28の交差点で、軽乗用車と乗用車が衝突した。この事故で、軽乗用車を運転していた市内の60代とみられる男性が全身を強く打ち、搬送先の病院で1時間半後に死亡した。乗用車を運転していた介護士の男性(39)は足などに軽いけがを負った。帯広署によると、現場は片側2車線の道道と片側1車線の市道が交わる交差点で、事故当時、路面は乾燥していた。60代の男性が道道を西進して交差点を右折した際、道道を東進していた介護士の男性の乗用車と衝突した。はずみで2台とも前部が大破し、軽乗用車は約20m後方に押し戻され、乗用車も道路左側の歩道の雪山に乗り上げて止まった。同署は事故の原因を詳しく調べている。

中間点呼時の安全指示の徹底

ドライバーへの運行指示を、事前に行う

交差点 「右左確認／よ～し！」

◆スリップ事故注意！◆峠・橋の上・日陰・トンネルの出入り口
交差点手前、滑って交差点内で衝突！注意（踏切手前も）

荷台からの転落に注意

雪山からの飛び出し注意！

一番多い違反⇒前方不注意（わき見・漫然運転）⇒追突事故のおもな原因

バック時は 降りて確認 乗っても確認

追突、玉突き事故を防ぐ

交差点手前で止まる時は、車1台分のスペースを空けて止まる

2時間ごとに、15分休憩

「荷締めしなくても大丈夫と思った」

大型トラックからコンテナ落下 後続の乗用車の女性が軽傷

2014年2月5日(水)10時35分

兵庫県警高速隊は4日、自動車運転過失傷害容疑で、兵庫県姫路市の解体業の男(62)を逮捕した。逮捕容疑は、同日午後2時すぎ、大型トラックで走行中、荷台からアルミ製コンテナ(長さ6m、高さ2・3m、幅2・3m)を落とし、後続の軽乗用車に衝突させて、運転していた女性(38)に軽傷を負わせた疑い。同隊によると、男はコンテナを固定しておらず「固定しなくても大丈夫と思った」と話しているという。