

~~~~<休み明け>~~~~ 「うっかり」・「ぼんやり」 要注意!

労災事故 ◆墜落・転落が最も多い◆
<もう一度見直そう! 作業手順と作業マニュアル>

子ども、自転車を見かけたら 徐行し、急な飛び出しなどに十分注意!

中間点呼時の安全指示の徹底
事故のほとんどは、イライラやあせりなどの感情が原因 ドライバーへの気遣いを忘れずに

2時間ごとに、15分休憩!

交差点 「右左確認/よ~し!」

鉄板積んだトレーラー横転、運転手死亡 カーブを進行中にバランスを崩した

2014.5.2 14:54
2日午前7時10分ごろ、静岡県の県道で大型トレーラーが横転し、運転手の男性(30)が死亡した。警察によると、トレーラーはカーブに差し掛かったところで横転した。計約22トンの鉄板を積んでいたといい、同署が事故原因を調べている。現場は片側1車線で平坦だった。運転手は工場に向かう途中だった。

大型トレーラー、カーブ曲り切れず横転 バイク巻き込み、下敷き、炎上、男性死亡

2014年5月5日(月)19時30分
5日午前11時45分、新潟県の北陸自動車道で、大型トレーラーが横転しバイクを運転していた会社員の男性(45)が巻き込まれ脳挫傷により死亡した。トレーラーを運転していた男性(57)も頭などを打ち軽傷で、県警高速隊などは回復を待って自動車運転過失致死の疑いで事情を聴く。同隊によると、大型トレーラーはカーブを曲がり切れずに横転して、バイクが下敷きになり炎上。火は約1時間後に消し止められたが、バイクの男性はその場で死亡が確認。

左折の大型トラックが自転車をひき逃げ

大阪府警察本部 特別編集 2014年05月04日(日)09時00分
1日午前8時20分ごろ、大阪府の市道で、自転車で道路を横断していた78歳の女性に対し、交差点を左折進行してきた大型トラックが衝突する事故が起きた。女性は収容先の病院で死亡したが、車両は逃走。警察は後に50歳の男を逮捕している。現場周辺に設置されていた防犯カメラ映像を分析し、容疑車両とみられるトラックを特定。このトラックの左後輪に血痕の付着を認めたことから、運転していた50歳の男を自動車運転過失致死や道路交通法違反(ひき逃げ)容疑で逮捕している。

見通し悪い交差点、安全確認しなかった 軽乗用車と衝突、自転車の男性が死亡

2014年5月5日(月)1時6分
4日午前11時半、埼玉県の市道で軽乗用車と自転車が衝突する事故があり、警察が駆けつけると、50代くらいの男性が頭から血を流しているのが見つかりました。男性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。軽乗用車を運転していたのは自営業の男性容疑者(62)で、警察は容疑者を自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕しました。現場は見通しの悪い交差点で、容疑者は警察の調べに対し、「安全確認をしなかった」と容疑を認めている