

## 交差点、乗用車と衝突し自転車の高中生重体

[ 2014/9/30 19:26 ]

30日午前8時すぎ、三重県の市道交差点で、**高校生の自転車**と乗用車が衝突し、高校生は頭などを打って**重体**となっている。自転車は転倒し、高校生は病院に収容されたが、頭などを強く打っており重体。警察の調べによると、現場は**信号のない片側1車線の見通しのいい**交差点。高校生が自転車で東から西へ横断し歩道を渡ろうとしたところ、南から北に向かって走ってきた乗用車と衝突したという。警察で事故の原因を調べている。

### 自分は、事故を起こすはずがない？ 事故に遭うはずがない？

#### 10月は、夕暮れ・夜間の歩行者・自転車に注意

夕暮れ時間帯から夜間(16~20時)

歩行者・自転車が被害に遭う交通事故が多発する傾向にあります

- 交差点では、歩行者・自転車をしっかり確認
- 信号・一時停止の標識を確認、確実に守る
- ルール無視の横断歩行者・自転車に要注意

#### ヒヤリ・ハットの経験を思い出そう！

◆足元はもちろん、積卸作業時の安全確認◆

#### 子ども、自転車を見かけたら 徐行し、急な飛び出しなどに十分注意！

横断歩道のないところで、はねられる事故多発

脇道から乗用車が出てくるかも知れません！

バック時は 降りて確認 乗っても確認

追突、玉突き事故を防ぐ 交差点手前で止まる時は車1台分のスペースを空けて止まる

#### 交差点 「右左確認／よ～し！」

- ◆左折時は、**死角**を認識し、安全確認
- ◆右折時は、**対向車**だけでなく、**横断歩行者**にも注意

## トレーラーの男性死亡 ガード突き破り川に転落

緩やかなカーブが続く下り坂

2014年9月30日(火)11時19分

29日午前7時50分ごろ、福島県の国道で、会社員の男性(38)の**大型トレーラー**が国道沿いの川に転落した。後続車両などからの通報で現場に駆け付けた救急隊員が約50メートル下流で**運転席から放り出された**男性を発見したが、男性は頭などを強く打っており、運ばれた病院で間もなく死亡した。現場は**緩やかなカーブが続く下り坂**。大型トレーラーは**左カーブで反対車線にはみ出し**、さらにガードレールを突き破り、約7メートル下の川に転落したとみられる。

## 交差点 パトカーが車2台と衝突 2人軽傷

[ 2014/9/30 12:13 ]

9日午後8時前、宮城県で**緊急走行中**のパトカーが**赤信号**の交差点に進入し、青信号で左から走ってきた**車2台と衝突**。車を運転していた25歳女性と25歳男性が軽傷。警察は「事故原因は現在捜査中で**再発防止**に努めたい」とコメント。

## ゆるい右カーブ 駐車中の大型ダンプに衝突

2014年09月29日 11:45

28日午前1時20分ごろ、千葉県の市道で、軽乗用車が**道路脇に駐車**していた**大型ダンプ**に衝突した。軽乗用車の助手席に乗っていた無職の男性(22)が頭などを強く打ち死亡、運転していた会社員男性(21)も軽傷を負った。警察によると、現場は片側1車線の**ゆるい右カーブ**。大型ダンプは近くの**道路工事のため駐車**していたという。