

	<h1>交通安全情報No.89</h1>	平成26年12月24日 警察本部交通部 交通総合対策センター
	<h2>ストップ・ザ・交通事故</h2>	



～ バックする除雪車に要注意 ～

発生日時(ころ)	発生場所	態様	事故の概要
12月17日(水) 午前9時39分	釧路市 駐車場	大型特殊 × 歩行者	コンビニ駐車場で除雪作業中に後退したところ、歩行者と衝突し、83歳女性が死亡。
12月22日(月) 午前7時0分	士別市 市道	大型特殊 × 歩行者	除雪作業中に、交差点で後退したところ、歩行者と衝突し、14歳女子中学生が重傷。

除雪中の事故を防止するために

○ 作業員の皆さんは…

- 作業範囲の安全確認
除雪作業をする範囲内に人がいないか常に確認をしましょう。
- 誘導員の配置
誘導員を配置し、後退時は必ず交通整理を行いましょう。

○ 歩行者の皆さんは…

- 誘導員の指示に従う
誘導員の配置がある場合は、必ず誘導員の指示に従いましょう。
また、安全な迂回路を利用しましょう。
- 作業範囲に近づかない
作業員があなたに気がついていないかもしれませんので、作業範囲に近づかないようにしましょう。

降雪時は 特に周囲の安全確認を!