

「サイドブレーキを引いたつもり・・・、甘かった」 線路脇の路上でローラーを積込作業中 トラックが線路ふさぐ JR線が一時不通に

[2015/1/13 19:38]

13日午後4時すぎ、新潟県のJR線で、15トントラックが線路内に入り込む事故があった。ケガ人などはいなかったが、トラックが線路をふさぎ、JR線は列車の運転を約2時間に渡り、見合わせた。警察などによると、40歳代の男性運転手が線路脇の路上で15トントラックを停めて、荷台に工事用のローラー車を積み込んでいたところ、トラックが突然、後ろに動き出し、JR線の線路上に入り込んだ。警察の調べに対し、トラックの運転手は、「サイドブレーキを引いたつもりだったが、甘かった」と話しているという。

バック時は 降りて確認 乗っても確認

追突、玉突き事故を防ぐ
交差点手前で止まる時は車1台分のスペースを空けて止まる

交差点 「右左確認／よ～し！」

”ぼんやり”は、事故のもと、緊張感をもって！

赤信号交差点、停止寸前の車両に追突事故注意

ローラーに全身を挟まれ作業員の男性死亡

2015年01月13日 10:48

11日午後11時半ごろ、千葉県の製鉄所で鉄製のローラーの手入れ作業をしていた作業員男性(40)がローラーに挟まれ、間もなく死亡が確認された。警察は詳しい事故原因を調べている。ローラーは幅約140cm、直径約40cm、重さ約500kgで、上下に2本並び、間からステンレス製板を製造ラインに送り出す装置。手入れ作業中のローラーの可動は禁止されているが、何らかの原因で動き出したという。警報装置が鳴ったため、別の場所にいた作業員が気付き119番通報した。男性は全身がローラーに挟まった状態で見つかり、駆け付けた消防署員などが救助活動をしたが、約1時間後に現場で死亡が確認された。製鉄所によると、男性は同社の社員。同社は「亡くなった男性のご冥福をお祈りするとともに、皆さまに多大なるご迷惑とご心配をお掛けし、深くおわび申し上げます」とコメントした。

バックホー倒れ下敷き、男性重体 ◆重機の積下作業は、地面の水平を確認してください◆

[2015/1/13 15:27]

13日正午すぎ、横浜市の工事現場でバックホーが後ろ向きに倒れ、下敷きになった50代の男性作業員が意識不明の重体となっている。ショベルカーは坂道を上りながら掘り返したアスファルト片の上に乗上げようとしたところ、バランスを崩したとみられている。

交差点、信号無視 車3台がからむ事故

2015年1月10日(土)7時35分

東京都で9日夕方、交差点で、軽自動車など3台がからみ、車が横転する事故があった。この事故で、軽自動車を運転していた男性(43)が軽傷を負った。警視庁は、この男性が赤信号を無視して交差点に進入した疑いもあるとみて、くわしく調べている。

交差点、トラックと衝突、4人死傷

(2015/01/09 14:34)

9日午前1時半ごろ、京都府の国道の交差点で、トラックと乗用車が衝突し、乗用車が道路脇約10m下の水田に転落した。乗っていた大学2年の女性(20)が死亡したほか、同乗の女子大学生(20)が重傷、運転していた大学生(21)ら女性2人が軽傷を負った。警察は、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで、トラックを運転していた会社員の男性容疑者(43)を現行犯逮捕した。容疑を同法違反(過失致死)に切り替えて調べている。