

## 積込作業中 “トラック”横転”、“下敷き”の男性死亡

2015年9月22日(火)

22日午後6時半ごろ、東京都の造成地で作業中にトラックが横転し、現場にいた男性が下敷きになって死亡しました。当時、現場ではトラックに土や木材を積み込む作業をしていたということです。

## トラクターが”転落”、“下敷き” 男性死亡

◆重機・農機具の積み下ろし作業は、地面の水平・登坂板の確認◆

2015/09/22

21日午後3時20分ごろ、熊本県で川にトラクターが転落し、近くに住む農業の男性(85)が下敷きになり死亡しました。男性は妻と農作業中で、21日午後2時半ごろ男性の運転するトラクターの音が聞こえなくなったのを不審に思った妻が近くを捜したところ、トラクターごと川に落ちていました。

## 居眠り運転による事故には、悲惨なものがあります

ドライバーは、“こまめに休憩!” “重大事故”が発生してからは、“遅い”

**2時間ごとに、15分休憩!**

“重大事故”が多発する「薄暮れ時」に要注意

急激な明るさの低下

デイ・ライトで、歩行者に「車の存在を知らせる」

トラック事故の特徴 “追突事故”が多い

「低速時」の運転者の心理… 「わき見」と「漫然運転」

大型スーパー付近、高齢歩行者の“危険横断”に注意!

“1人で作業” 荷台からの“転落”、“はさまれ”注意

バック時は 降りて確認 乗っても確認

追突、玉突き事故を防ぐ 交差点手前で止まる時は、車1台分のスペースを空けて止まる

交差点 「右左確認/よ~し!」

## 助手席の荷物に一瞬目を移し、再び前を見たら女の子がいた

堤防上の道路を横断 5歳女兒はねられ重体

2015年9月22日(火)

21日午後2時、山形県の堤防上の市道で、横断しようとしていた女兒(5)が、パート従業員の女性(26)の軽乗用車にはねられた。女兒は病院に運ばれたが、意識不明の重体。警察によると、軽自動車が進んで、左から横断してきた女兒をはねた。女兒は母親の実家を家族で訪れており、事故当時は父親と散歩していた。堤防ののり面の階段を上がり、市道を横切ろうとしたところをはねられた。女性は調べに対し「助手席の荷物に一瞬目を移し、再び前を見たら女の子がいた。ブレーキをかけたが間に合わなかった」と話している。

## 赤の点滅信号で、“一時停止せず”に、交差点に進入

車2台が衝突 巻き込まれた歩行者の男性2人死傷

2015年9月21日(月)

21日午前1時半ごろ、福岡県の交差点で、車2台が出合い頭に衝突する事故があり、巻き込まれた歩行者の男性2人が死傷した。現場は、点滅信号のある交差点で、18歳の少年が運転する軽乗用車の進行方向が赤信号の点滅、46歳の女性が運転するもう一方が、黄色の信号の点滅だったという。

## 交差点 右折しようとした車にはねられ、横断歩道の91歳女性死亡

2015年9月21日

21日午前9時25分ごろ、熊本県の信号のない交差点で、横断歩道を渡っていた無職の女性(91)が、右折しようとした、無職の男性(86)の乗用車にはねられた。女性は頭を打ち死亡した。警察によると、女性は市内の敬老会会場に向かう途中で、乗用車は同じ会場から帰宅する途中だったという。

## 信号のない交差点 「自転車に気づかなかった」

タクシーと衝突、自転車の男性死亡

2015年9月20日(日)

20日午前2時過ぎ、埼玉県の信号のない交差点で、タクシーが、左側から進んできた自転車と衝突しました。この事故で、自転車に乗っていた男性が頭などを強く打って死亡し、警察はタクシーを運転していた男性容疑者(65)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。容疑者は調べに対し、「自転車に気づかなかった」と話しているということです。