

クレーンで吊り上げた鉄板が落下 下敷きになり作業の男性が死亡

◆“吊り下”には絶対！絶対！絶対！ 入らない”、周囲の安全確認

[2015/9/26]

26日午後2時ごろ、山口県の造船所でクレーンで吊り上げていた鉄板が何らかの原因で落下し作業をしていた男性が下敷きとなり死亡した。警察によると鉄板の重さは約600kgという。

鉄鋼会社からバックで道路に出ている トラックから突き出た積荷のトタン板、通行人の首切断

2015/09/28

24日20時ごろ、ベトナムで、トタン板を積んだトラックにバイクが衝突し、バイクに乗った男性がトタン板に首を切断され即死するという事故が発生した。男性がバイクを運転していたところ、鉄鋼会社からバックで道路に出てきていたこのトラックに衝突し、トラックの荷台から突き出たトタン板に首を切断され、路面に転倒して即死した。

“重大事故”が多発する「薄暮れ時」に要注意

急激な明るさの低下

デイ・ライトで、歩行者に「車の存在を知らせる」

ドライバーは、“こまめに休憩！” “重大事故”が発生してからでは、“遅い”

2時間ごとに、15分休憩！

十勝管内の労災事故 ⇒ “墜落・転落”が30%
“40歳～50歳台”の“ベテラン”が多い

トラック事故の特徴 “追突事故”が多い
「チョット」目を離している間、どれだけ前に進んでいるか？

- 子供の飛び出しに要注意！
- スピードを落として、しっかり安全確認！

“1人で作業” 荷台からの“転落”、“はさまれ”注意

バック時は 降りて確認 乗っても確認

追突、玉突き事故を防ぐ 交差点手前で止まる時は、車1台分のスペースを空けて止まる

交差点 「右左確認／よ～し！」

自分は、事故を起こすはずがない？ 事故に遭うはずがない？

トラックの積荷が、歩道橋に激突、歩道橋の一部が大破

2015年9月26日

ブラジルの国道で25日午前11時頃、風力発電用の塔の部品を積んだ連結型トラックが、荷台の部品が歩道橋に激突、歩道橋の一部が大破、トラックは動けなくなった。壊れた歩道橋がトラックの荷台部分に落ちたため、トラックそのものも動けなくなったが、事故による死傷者は出ていない。

登り坂でバスが「バック」、ワゴン車と衝突

衝突したバスが横転し、乳児ら3人重傷 23人軽いけが

2015. 9. 26

26日午前10時25分ごろ、静岡県で男性(66)が運転するマイクロバスがワゴン車に衝突した。バスは横転し、乗っていた生後4カ月の男児と、いずれも60代の女性2人が重傷。バスとワゴン車に乗っていた計23人が軽いけがを負った。警察によると、坂道を登っていたバスの男性が運転操作を誤ってバックし、後続のワゴン車に衝突、道路脇で横倒しになった。バスには16人、ワゴン車には10人が乗っていた。

道路の左端走行の自転車が“転倒”

路線バスにはねられ、自転車の中1死亡

◆自転車・歩行者を見かけたら、できるだけ幅を空ける◆

2015. 9. 28

27日午後5時40分ごろ、神奈川県で、自転車に乗っていた中学1年の男子生徒(12)が市営の路線バスにはねられ、死亡した。警察は自動車運転処罰法違反(過失致死)の現行犯で、バスを運転していた男性容疑者(45)を逮捕した。同署によると、男子生徒は自転車に乗って道路の左端を走っていたときに転倒し、通りかかったバスにひかれたとみられる。