

「バック」時の後方確認に怠り

工事現場の誘導員、トラックにはねられ、下敷きになり死亡

015年8月30日(日)17時30分 宮城県警察本部 特別編集

26日午後1時15分ごろ、宮城県で車線拡張のための工事現場で作業車両の誘導を行っていた61歳の男性作業員に対し、バックで進行してきたトラックが衝突する事故が起きた。男性は車両の下敷きとなって死亡した。警察はトラックの運転者から自動車運転死傷行為処罰法違反(過失致死)容疑で事情を聞いている。警察ではバック時の後方確認に怠りがあったものとみて、事故発生の経緯を詳しく調べている。

ドライバーは、“こまめに休憩！”
“重大事故”が発生してからでは、“遅い”

トラック事故の特徴 “追突事故”が多い
「チョット」目を離している間、どれだけ前に進んでいるか？

「ヒヤリ」は、事故の「予兆！」
「安全確認」で、危険な「まさか…」を根絶！

- 子供の飛び出しに要注意！
- スピードを落として、しっかり安全確認！

「慣れ」、「過信」に注意！ <“だいじょうぶだろう”は厳禁>

バック時は 降りて確認 乗っても確認

追突、玉突き事故を防ぐ
交差点手前で止まる時は車1台分のスペースを空けて止まる

交差点 「右左確認/よ〜し！」

“積荷が落下” よけようと、衝突事故、車横転し女児2人軽傷

2015年8月29日18時50分

29日午後6時ごろ、名古屋市で乗用車同士の衝突事故があり、1台の車が横転した。警察によると、この事故で6歳と8歳の女児2人が軽傷を負ったという。高速隊などによると、事故直前、乗用車の前を走っていた車の積み荷が落下。それをよけようとして、隣車線の別の乗用車とぶつかったとみられる。

大型トラックが、乗用車に“追突”、3人死傷

2015年8月29日 12時04分

29日午前3時40分頃、茨城県で、飲食店経営の男性(50)の乗用車に大型トラックが追突した。男性の車に同乗していた、飲食店従業員の男性(44)が全身を強く打って死亡、男性も胸の骨を折る重傷を負った。男性の車は追突されたはずみで、前方にいた男性の妻(49)の乗用車に衝突、妻も腰の骨を折る重傷。県警高速隊はトラックを運転していた、運転手の男性(55)を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで現行犯逮捕。乗用車は2台とも走行車線上に止まっていた可能性もあり、同隊が状況を調べている。

雨降り、「直前まで気付かなかった」 横断歩道ではねられ81歳男性死亡

[2015/8/30 20:28]

29日午後7時半ごろ大分県で横断歩道を渡っていた男性(81)が頭などを強く打って死亡した。。事故当時は雨で運転手の男性は「直前まで気付かなかった」

原付バイク転倒、後ろからの乗用車にはねられ死亡

[2015/8/30 16:43]

29日午前0時ごろ、愛知県の路上で原付バイクに乗っていた美容師の女性(21)が転倒し、後ろを走っていた乗用車にはねられ死亡した。女性は職場からの帰宅途中だった。

自転車が、後ろから来た車にはねられ重体

[2015/8/30 16:43]

30日午前9時前、名古屋市の路上で自転車に乗っていた40代の女性が後ろから来た車にはねられ、意識不明の重体となっている。自転車が衝突したとみられる車が付近に見当たらないことから、警察はひき逃げ事件とみて捜査を進めている。

石狩 ツーリング中にバイクがUターン、車と衝突、男性死亡

2015.8.30 14:18

30日午前9時ごろ、石狩市新港中央の国道337号で、自営業の男性(50)のバイクが、会社員の男性(29)の乗用車と衝突し、バイクの男性は現場で死亡が確認された。乗用車の男性は首に軽傷を負った。道警北署によると、現場は片側2車線の直線道路。札幌方面へ走るバイクがUターンしようとした際に、対向車線の乗用車の右側後部に衝突したとみられる。バイクは仲間とツーリング中だった。