

大型ダンプが信号機に衝突、横転

信号機倒れ男女2人が下敷きになり死亡

トラック運転手は、「わき見」で、信号で停止しようとした際、急ハンドルを切った

2015年9月28日

28日午前9時半ごろ、埼玉県の交差点で、トラック運転手の男性(28)の大型ダンプが信号機に衝突し、横転。交差点で信号待ちをしていた2人が倒れた信号機の下敷きになり、搬送先の病院で死亡が確認された。調べに対し、トラック運転手は容疑を認めていて、「運転中に脇見をしていて、信号で停止しようとした際、急ハンドルを切った」と供述しているという。

<取り締まり強化! スピード・一時停止>

平成27年 秋の全国交通安全運動

期間:2015/9/21(月)~30(水)

<9月30日は、「交通事故死ゼロを目指す日」>

「ヒヤリ」は、事故の「予兆!」
「安全確認」で、危険な「まさか…」を根絶!

自分は、事故を起こさずはかない? 事故に遭うはずはかない?

“重大事故”が多発する「薄暮れ時」に要注意

急激な明るさの低下

デイ・ライトで、歩行者に「車の存在を知らせる」こともできます。

トラック事故の特徴 “追突事故”が多い

「高い」運転席の位置・・・「見通しが良い」⇒前方の乗用車を越えて、その前の車両に目が・・・

○子供の飛び出しに要注意!

○スピードを落として、しっかり安全確認!

“1人で作業” 荷台からの“転落”、“はさまれ”注意

バック時は 降りて確認 乗っても確認

交差点 「右左確認/よ〜し!」

午後6時 右から横断してきた82歳女性 車にはねられ死亡

(2015年9月28日)

27日午後6時20分ごろ、富山県で、近くに住む無職の女性(82)が、道路を横断していたところ、左から来た乗用車(右から横断)にはねられました。女性は、病院に運ばれましたが、腰などを強く打って死亡しました。女性は、道を渡りきる直前にはねられたと見られ、警察では、乗用車を運転していた38歳の会社役員から、詳しい状況を聞き事故の原因を調べています。

午後6時 自転車に乗っていた91歳女性 後ろから来た車にはねられ死亡

(2015年9月28日)

27日午後6時15分ごろ、富山県で、自転車に乗っていた無職女性(91)が、後ろから来た車にはねられ、全身を強く打って、意識不明の重体となっています。

交差点 右折車と直進車が衝突、横転、男子大学生死亡

(2015/09/27)

27日午後3時半ごろ、静岡県のある交差点で直進してきた軽自動車と右折しようとした乗用車が衝突した。この事故で軽自動車が横転し、後部座席に乗っていた大学生の男性(18)が頭を強く打って死亡、さらに女子大学生(18)1人が全身を強く打って重傷を負った。

交差点 横断歩道を渡っていた男性、はねられ死亡

2015. 9. 28

23日午前5時ごろ、岐阜県の信号交差点で、徒歩で横断歩道を渡っていた59歳の男性に対し、交差進行してきた乗用車が衝突する事故が起きた。男性は収容先の病院で死亡。警察によると、警察はクルマを運転していた50歳の男性から自動車運転死傷行為処罰法違反(過失致死)容疑で事情を聞いている。警察では事故当時の信号表示状況を含め、事故発生の経緯を詳しく調べている。

信号交差点、中型トラックが高齢歩行者と衝突、意識不明の重体

2015年9月28日

28日午後0時28分ごろ、栃木県の信号のある交差点で、中型トラックが横断歩道を歩いていた90歳代とみられる女性に衝突した。女性は意識不明の重体となった。警察は、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで、会社員の男性容疑者(26)を現行犯逮捕した。