

江別角山 トランクが右折で国道に出ようとして

直進バイクと衝突、バイクの男性死亡
◆道路の出る際は、左右の安全確認◆

2015/10/28

27日午後5時20分ごろ、江別市角山の国道で、アルバイト従業員の男性(17)のバイクがトランクと衝突。バイクの男性は、胸などを打って死亡した。江別署は自動車運転処罰法違反で、トランクを運転していた、会社員の男性容疑者(34)を現行犯逮捕した。同署によると、現場は信号機のないT字路。同署は、トランクが右折で国道に入る際、直進してきたバイクと衝突したとみて調べている。

沼田 運搬作業中のフォークリフトにはねられ、女性死亡

◆積み下ろし作業時は、周囲の安全確認◆

2015/10/28

27日午後2時半ごろ、空知管内沼田町北竜の農業の男性(64)方の倉庫前で、男性の母(91)が男性の運転するフォークリフトにはねられ、出血性ショック死で死亡した。沼田署によると、男性は収穫した大豆を積んだコンテナを倉庫へ運搬する作業中だった。同署は原因を調べている。

せたな 1人で作業 コンバインに挟まれ死亡

◆やむを得ず…1人で作業を行う場合は、細心の注意を払う◆
◆できるだけ、1人作業は避け、周囲に人がいれば、立合いをお願いしましょう◆

2015/10/28

27日午後5時30分ごろ、桧山管内せたな町瀬棚区共和の農業の男性(84)が自宅近くの畑で、大豆収穫用のコンバインの下敷きになっているのを家族が見つけ、病院に運んだが、死亡が確認された。せたな署によると、男性は1人で農作業をしていたといい、発見時にコンバインの前部のドラムに挟まれ、横向きで倒れていたという。同署は死因などを調べている。

事故の要因は、運転者の気抜き・手抜き・ほんやり・わがまま…にある

車が動いているときは、いかなる場合も、常に、100%運転に集中すること

冬道の危険を予知して、最大限の事故回避を

◆スリップ事故 注意！◆
峠・橋の上・日陰・トンネルの出入り口

”重大事故”が多発する「薄暮れ時」に要注意

ドライバーは、”こまめに休憩！” ”重大事故”が発生してからでは、”遅い”

2時間ごとに、15分休憩！

大型スーパー付近、高齢歩行者の”危険横断”に注意！

バック時は 降りて確認 乗っても確認

追突、玉突き事故を防ぐ 交差点手前で止まる時は、車1台分のスペースを空けて止まる

交差点 「右左確認／よ～し！」

自分は、事故を起こすはずがない？ 事故に遭うはずがない？

左折時、右から歩道を自転車で直進の女性、はねられ重体

◆安全確認が不十分だった◆

山形新聞 2015年10月28日(水)7時38分

27日午後0時半ごろ、山形県の丁字路交差点で、自転車に乗っていた近くの無職の女性(72)が、漁師の男性(43)の軽乗用車にはねられた。女性は脳挫傷などで意識不明の重体。警察によると、軽乗用車が左折しようと交差点に進入する際、右から歩道を直進してきた自転車と出合い頭にぶつかった。現場に信号や停止線ではなく、同署では軽乗用車の男性の安全確認が不十分だったとみて調べている。

79歳タクシー運転手、意識失う？

タクシーが側壁衝突、運転手死亡…乗客の女性重体

2015年10月27日(火)17時59分

26日午後9時頃、大阪市で、タクシーが側壁に衝突。運転手の男性(79)が頭を強く打ち、病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。後部座席にいた女性(67)も頭部を強打し、意識不明の重体。現場は急な左カーブ。タクシーは曲がりきれずに側壁のコンクリートにぶつかった。目立ったブレーキ痕は確認できおらず、高速隊は、運転手が意識を失った可能性もあるとみている。