

交差点 左折中の大型トラックが、ミニバイクを”巻き込む” ミニバイクの21歳女子大学生が死亡

2015. 10. 1

1日午前11時ごろ、大阪府の交差点で、左折中の大型トラックが大学生の女性(21)のミニバイクを巻き込んだ。女性は搬送先の病院で死亡した。警察は自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで、大型トラックの会社員の男性容疑者(31)現行犯逮捕した。

		私たちは未来(あした)へつなぐ トラックドライバー”私たちの新3K”
”活力”	Katsuryoku	輸送を通して、モノと地域を結び、北の大地に活力を運びます
”希望”	Kibou	豊かな暮らしを支え、明日に希望が輝く仕事です
”貢献”	Kouken	環境や人にやさしく、笑顔でふれあう地域社会に貢献しています

◆路側帯に停車してる車両(バス・タクシー・子供の送り迎えの車)から◆
◆渡って来るかもしれない…、飛び出して来るかもしれない◆

”**重大事故**”が多発する「**薄暮れ時**」に要注意
16時～18時の事故発生件数は、全時間帯中で**最多**

大型スーパー付近、高齢歩行者の”危険横断”に注意!

トラック事故の特徴 ”**追突事故**”が多い
○**三大多発事故**⇒①**追突**②**交差点出合い頭**③**交差点右左折時**…**全事故の75%**

「**ヒヤリ**」は、事故の「**予兆!**」
「**安全確認**」で、危険な「**まさか…**」を根絶!

○**子供の飛び出し**に要注意!
○**スピード**を落として、しっかり安全確認!

「**慣れ**」、「**過信**」に注意! <”**だいじょうぶだろう**”は厳禁>

バック時は **降りて確認 乗っても確認**

追突、玉突き事故を防ぐ **交差点手前**で止まる時は、**車1台分のスペース**を空けて止まる

交差点 「**右左確認/よ~し!**」

自分は、事故を起こすはずがない? 事故に遭うはずがない?

”**右から横断**”していた**自転車**の**女性死亡** ◆**横断歩道や信号機のない場所**◆

(2015/10/1)

1日午前6時ごろ、大分県で**自転車**で**道路を横断**していた78歳の女性が、軽トラックにはねられ**死亡**しました。現場は見通しの良い片側1車線の直線道路で**横断歩道や信号機はありません**。警察によりますと、女性は軽トラックの運転手からみて道路を**右から横断**していた。警察は軽トラックを運転していた会社員の男性から詳しい事故の状況を聞いています。

自転車ごと転倒の**中学生**、**バス**にはねられ**即死** **靴ひもがペダルに絡まった弾みで転倒**

2015/10/01

9月27日午後5時40分ごろ、神奈川県の市道で、12歳の**男子中学生**が乗っていた**自転車**が**車道側へ転倒**。路上に**投げ出された中学生**が、直後に進行してきた**大型路線バス**にはねられる**事故**が起きた。中学生は**即死**している。警察によると、12歳の男子中学生の乗る自転車は路側帯を走行していたが、**靴ひもがペダルに絡まった弾みで転倒**。中学生は路上に**投げ出され**、直後に後方から進行してきた大型路線バスにはねられた。中学生は**頭部を後輪に踏まれる状態**となり、頭部強打で**即死**。警察はバスを運転していた45歳の男を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失致死)の現行犯で逮捕している。警察では死亡した中学生は**靴ひもが絡まって身動きが取れなくなったもの**とみて、事故発生の経緯を詳しく調べている。

鉄板が**落下** **74歳女性**に**直撃**、**肋骨**に**大けが**

2015年10月1日(木)

1日午前9時半ごろ、大阪市のマンション(15階建て)で、3階の外壁部分に設置していた**資材落下防止の鉄板**が約5メートル下の**歩道に落下**し、**自転車**で**通行**していた女性(74)に**直撃**した。女性は肋骨などを折る**重傷**を負った。警察によると、鉄板は縦約230cm、横約30cm。作業員が15階の外壁で組んでいた**足場**を解体中、**部品の鉄柱4本**が鉄板上に落下し、その**衝撃で鉄板が落ちて女性に当たった**という。同署は**業務上過失傷害**の疑いがあるとみて事故原因を調べている。