

◆発進時は、前方・後方・左右の安全確認◆

横断歩道の無い車道を女性が渡ろうとした
停車していたタンクローリーが発進時、90歳とみられる女性がひかれ死亡

2015/12/25 16:32

25日午前11時すぎ、神奈川県で、90歳とみられる女性が大型タンクローリーにひかれ死亡する事故があり、警察は大型タンクローリーを運転していた男性(57)を逮捕しました。警察によりますと、近くの防犯カメラには、横断歩道の無い車道を女性が渡ろうとしたところ、停車していたタンクローリーが発進し、女性をひいた様子が映っていて、警察が事故の原因を調べています。

～子供たちが、冬休みに入りました～

◆路側帯に停車してる車両(バス・タクシー・子供の送り迎えの車)から
◆渡って来るかもしれない・・・、飛び出して来るかもしれない◆
子供の飛び出しに要注意!

車間距離を十分に! 滑って、追突を未然に防止

夕方、夜間、早朝 要注意! 歩行者が見えにくい 道路が滑りやすい

大型スーパー付近、高齢歩行者の"危険横断"に注意!

"スピードダウン"で安全運転

バック時は 降りて確認 乗っても確認

追突、玉突き事故を防ぐ 交差点手前で止まる時は車1台分のスペースを空けて止まる

交差点 「右左確認/よ~し!」

つるつる!路面に注意 転倒で死亡!事故も

◆作業中、足元確認を!

2015年12/25 08:04

凍った路面で転び、けがをする人が増える時期を迎えた。札幌市内では例年、転倒によるけが人の5割以上が12月と1月に集中する。今月20日には転倒によるとみられる死亡事故が起きた。日中に雪が解けた後、再び凍って路面が滑りやすくなる状況は今後も続く可能性があり、札幌消防局は注意を呼びかけている

68歳男性をひいて180m引きずる トラック運転者を逮捕

目撃情報・防犯カメラの映像からトラックを特定

2015年12月24日(木)23時22分

22日、大阪府の市道で68歳の男性をひいたとして、警察はトラック運転手の男性(24)を逮捕しました。警察によりますと容疑者は、22日の午前6時過ぎ、市道で、無職の男性(68)をトラックでひいた疑いが持たれています。男性は、およそ180メートル引きずられたとみられていて、搬送先の病院で死亡が確認されました。目撃情報や付近の防犯カメラの映像から、容疑者のトラックが浮上したということです。

事故直前、運転手が、「いびきをかいていた」

◆睡眠時無呼吸症候群?◆

交番にワゴン車突っ込む、運転手死亡

2015年12月25日(金)22時25分

25日午後4時20分ごろ、群馬県の交番にワゴン車が突っ込み、大破しました。この事故で、運転していた介護関連会社の運転手の男性(53)が死亡、乗っていた70代と80代の男女合わせて3人がけがをしました。ワゴン車はデイサービスの送迎中で、死亡した男性のほか、高齢者8人が乗っていました。交番は当時、無人でした。警察によりますと、車に乗っていた高齢者が「事故直前、運転手の男性がいびきをかいていた」と話しているということで、警察が原因を詳しく調べています。

路肩に停車していた大型トラックに、中型トラック追突・横転

外に出て作業をしていた大型トラックの運転手がはねられ死亡

2015年12月25日13時34分

25日午前11時10分ごろ、熊本県の九州自動車道で、路肩に停車していた大型トラックに中型トラックが追突、横転、車外に出ていた大型トラックの男性が巻き込まれて死亡した。死亡した男性は車外で何らかの作業をしていて、中型トラックに巻き込まれたとみられるという。

交差点 右折車と直進の大型トラックが衝突 信号機も大破、女性搬送

2015年12月25日(金)11時45分

25日午前8時すぎ、大分県で大型トラックと軽乗用車が交差点で衝突し、軽乗用車は電柱との間に挟まれて大破しました。女性1人が病院に搬送されています。警察によりますと、交差点で右折しようとした軽乗用車に対向の大型トラックが衝突。軽乗用車は電柱にぶつかり、大破しました。