

交差点 右折時、横断中の車椅子はねる

信号や横断歩道のない交差点 車椅子はねられ、車いすを押していたの妻死亡

◆右折時は、対向車だけでなく、右からの横断歩行者に注意！◆

2016年2月11日(木)21時19分

11日午前11時半ごろ、滋賀県の市道で、車椅子の無職の男性(80)と車椅子を押していた妻(74)が会社員男性(42)の乗用車にはねられ、妻が頭などを強く打ち死亡した。警察によると、現場は信号や横断歩道のない交差点。乗用車が右折した直後、横断中だった夫婦を車椅子ごとにはねたという。

「なれた道・なれた仕事」に注意！
<“だいじょうぶだろう”は厳禁です>

交差点 「青」信号で発進時
前方、左右、歩行者の安全確認を、もう一度しましょう

バック時は、一度の確認だけでなく、もう一度確認しましょう

車間距離を十分に！ 滑って、追突を未然に防止

運転手は、「油断禁物」
◆スピードの出し過ぎ
◆前方不注意

車が動いているときは、いかなる場合も
常に、100%運転に集中すること

自分は、事故を起こすはずがない？ 事故に遭うはずがない？

長沼町、国道337号 圧雪、スリップ、はみ出し 衝突事故で、74歳女性死亡

2016.2.12 10:18

11日午前10時ごろ、長沼町幌内の国道337号で、無職の男性(74)の乗用車と、男性会社員(37)の乗用車が衝突した。無職の男性は腹部を強く打って12日未明、病院で死亡した。会社員にけがはなかった。栗山署によると、現場は片側1車線の緩いカーブで、路面は圧雪状態だった。無職の男性の車が対向車線にはみ出しており、スリップしたとみて調べている。

信号交差点 右折時
横断中の女性、車にはねられる 頭を強打…搬送先で死亡

2016年2月12日(金)23時2分

11日午後8時ごろ、埼玉県で、横断歩道を歩行していたパートの女性(69)が乗用車にはねられ死亡した。警察によると、現場は見通しの良い片側1車線の信号機のある交差点。自営業男性(64)運転の車が交差点を右折した際、女性をはねた。

バス転落事故、直前の速度96キロ、(制限速度50キロ)
タコグラフ解析、大幅にスピード超過！

2016年2月12日(金)17時26分

長野県の国道でスキーツアーバスが転落し、乗員・乗客15人が死亡した事故で、長野県警は12日、バスが道路脇のガードレールに衝突し、斜面に転落する直前の速度が96キロだったと発表した。県警がバスの車体から押収した運行記録計(タコグラフ)の記録紙を解析した結果、わかったという。国道の制限速度は50キロだった。大幅に速度超過した経緯について、捜査を続ける。

「先のほうを見ていて、ぶつかるまでまったく…」
高齢男性を車ではねる 歯科医師を容疑で逮捕

2016年2月12日(金)23時56分

12日午後7時20分ごろ、東京都で、道路を歩いて横断していた男性が乗用車にはねられ死亡した。警察は自動車運転過失致傷の現行犯で、乗用車を運転していた、歯科医師の男性容疑者(53)を逮捕した。横断歩道はなかった。容疑者は「先のほうを見ていて、ぶつかるまでまったく気づかなかった」などと供述しているといい、同署は前方不注意などが事故原因とみている。

3歳男児が、タクシーにはねられ重傷
両親と一緒に歩いていた

2016年2月12日(金)6時23分

11日午後7時半ごろ、横浜市の路上で、両親と一緒に歩いていた3歳の男の子が、タクシーにはねられた。男の子は、重傷だが、命に別条はないという。警察は、タクシーを運転していた容疑者(73)を過失運転致傷の現行犯で逮捕し、くわしい事故原因を調べている。