

停車中のごみ収集車にトラック追突

収集車が横転

追突したトラックの荷台外れ車線ふさぐ

◇**停車中は、ハザードを確実に点灯させましょう**◇

2016.5.17 21:52

17日午後1時45分ごろ、奈良県の西名阪自動車道下りで、路肩に停車していた**ごみ収集車**が**トラック**に**追突**されて**横転**し、運転手の男性（53）が軽傷を負った。

トラック運転手の男性（56）にけがはない。

高速隊によると、現場は片側2車線で見通しの良い直線。

トラックの箱形の**荷台部分が外れて路上に落下**し車線をふさいだため、約2時間半通行止めになった。

ごみ収集車は刈り取った雑草を積み込むため停車していた。

県警はトラックの**前方不注視**が原因とみて詳しい状況を調べる。