

輸送協力企業 代表者様

コマツ物流(株)

無理な追越し、積載物破損

平素は弊社輸送事業に多大なご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。

15t 車で PC400 の本体装着部材 (カウンターウエイト、シリンダー、キャブ) を運搬中、右カーブ手前でバイクを追い抜きました。制限速度 40km/h を 60~70km/h 位で走行し右カーブで左に傾き壁に接触し、もたれ掛かって停まりました。

ドライバーさんは軽症でした。

カウンターウエイトがずれて衝突してキャブのガラスが破損しました。

- **制限速度**は守ってください
- **無理な追越し**はやめましょう
- **固縛は確実**に行ってください

よろしく申し上げます。