

### 追突事故・バック事故多発

- 車間距離を十分にとりましょう
- バック時は、必ず後方の安全確認を行いましょう

道内各地にブラックアイスバーン出現！  
峠で、橋で、カーブで、スリップ事故多発！

### 冬の吹雪、積雪、路面凍結は想定内

- 混雑を予測して早めに出発 余裕がないとスリップのもと
- 遠回りしても安全な幹線道路を走る
- 悪天候のときは危険を避け、安全な所に退避

交差点手前、滑って交差点内で衝突！ 注意しましょう

## 前方をよく確認していなかった

信号交差点 右折のトラックにはねられ 歩行中の76歳女性死亡

(2016年12月19日 17時49分)

18日午前10時50分ごろ、富山県の交差点で、横断歩道を歩いて横断していた無職の女性(76)が前方から右折してきたトラックにはねられました。女性は病院に運ばれましたが、事故から半日が経った18日深夜、脳挫傷のため死亡しました。また、警察はトラックを運転していた会社員の男性容疑者(39)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。事故現場は信号機のある交差点で、警察では容疑者を過失運転致死に切り替え、容疑者が前方をよく確認していなかった可能性があるとして事故の原因を調べています。

気のゆるみ スピード出し過ぎていませんか？

2時間ごとに、15分休憩で 守ろう！ 自分の命 他人の命

交差点 信号が、「青」に変わった！ チョット待て！ もう一度、安全確認しよう

バックは・・・『カメが歩くスピードの気持ちで！』

車間距離を十分にとろう！ 滑って、追突を未然に防止しよう

夕方、夜間、早朝 注意しましょう！ 歩行者が見えにくい 道路が滑りやすい

- 積み下ろし作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み下ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み下ろし作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう

◇見られていますよ！ あなたの運転、あなたの作業◇  
◇危険な運転・危険な作業は、自分・他人の命取りです◇

### 午後6時 4台絡む玉突き事故…6人けが

◇前方で・・・何が起こるか分かりません 車間距離を十分にとりましょう◇

2016年12月19日 23時57分

19日午後6時頃、福島県の常盤道で、「高速道路で玉突き事故が起きた」と119番があった。警察などによると、乗用車など4台が絡む玉突き事故で、車外に出ていた30歳代の男性が車にはねられて意識不明の重体になるなど、計6人がけがを負った。高速隊によると、現場は片側2車線の直線。3台による玉突き事故後、路肩に停車していた車に、さらに後続車が追突。押された車に30歳代の男性ら5人がはねられた。

### 午後8時 駐車中の大型トラックに追突、軽の男性死亡

◇駐車中は、『ハザードランプ』を点灯しましょう◇

2016年12月20日 00:24

19日午後8時10分ごろ、栃木県の国道で、男性(66)の軽乗用車が前方左側の待避所に駐車していた、運送業男性(52)の大型トラックの後部に追突、軽乗用車の男性は全身を強く打ち、間もなく死亡した。警察によると、大型トラックは冷却水を補充しようと駐車していた。

### 午前6時 出勤途中 女性はねる

信号や横断歩道はない場所

2016/12/19-11:36

19日午前6時10分ごろ、群馬県の県道で、歩いていた女性が車にはねられた。女性は病院に運ばれたが、意識不明の重体。警察は、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)容疑で、車を運転していた警察の男性容疑者(49)を逮捕した。女性は高齢で、警察は身元の確認を進めるとともに、事故の状況を調べている。同署によると、容疑者は出勤途中で、同乗者はいなかった。現場は片側1車線の緩やかな右カーブで、付近に信号や横断歩道はない場所。