

見落とすな！ 『一時停止の標識』
確実な『一時停止』と左右の安全確認

気を付けないと・・・
落ちるぞ！ すべるぞ！ ぶつかるぞ！

- 車間距離を十分確保し、スピードダウンで追突防止
- 停止するときは、早めに減速し、車間1台分をあげる（スリップ時の追突防止）
- “急”のつく動作の厳禁、シフトダウンもゆるやかに
- 無理な追越し、車線変更はしない
- 狭い道でのすれ違い時は、車両停止の徹底（無理して先に進まない）

雪山で見えにくい時は…身乗り出して確認！
雪山の陰からの飛び出し注意！

冬道での追い越しは事故に直結！ 危険な追い越し 生命の危険！
冬道は…見えない、滑る、曲がれない、止まらない

交差点手前、滑って交差点内で衝突！ 注意

「構内」事故の防止 （バック事故多発・・・後方の安全確認）

2時間ごとに、15分休憩で 守ろう！ 自分の命 他人の命

- 積み下ろし作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み下ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み下ろし作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう

木から落下して、頭に釘が刺さる

緊急手術で命拾い

2018/1/29(月) 17:02

アメリカに住む少年が木の上から落下し、頭部に釘が刺さる大事故を起こしたものの手術をへて、一命を取り留める出来事があった。搬送先の病院でレントゲン写真を撮ったところ、釘の一部が脳のちょうど真ん中の部分に刺さっていることが判明。脳からの血液や体液などが流れる最も大きな管が引き裂かれる危険性があった。少年の手術を担当した博士によれば、脳のこの部分の負傷は破滅的な結果をもたらす可能性がある。博士は、失血死まで「1ミリ」だったと振り返った。病院に搬送された時点でも、少年の頭には板が刺さったままだった。

留萌苫前町 吹雪 ホワイトアウト 正面衝突

デイサービス送迎車事故 2人重傷
◇ホワイトアウト・・・安全な所に避難、運行停止◇

2018/1/29(月) 19:59

吹雪によるホワイトアウトで正面衝突です。29日午前9時50分ごろ、留萌の苫前町で、デイサービスの送迎車と乗用車が正面衝突し、送迎車に乗っていた90代の女性2人が大けがをしました。現場は周囲に牧草地が広がる直線道路で、事故当時、吹雪で前が見えなくなるホワイトアウトの状態だったということです。

クレーン車が旋回、クレーン車と手すりにはさまれ、五輪作業員が死亡

◇周囲の安全確認と、「逃げ場」の確保◇

2018/1/30(火) 1:37

29日午後、東京オリンピック・パラリンピックの選手村の建設現場で、建設作業員の男性が死亡する事故があった。クレーン車が旋回したところ、クレーン車の後方部分と鉄パイプでできた手すりの間にはさまれたということで、警視庁は安全対策に問題がなかったか、調べている。

信号交差点 右折の軽乗用車にはねられ 横断中の女性死亡

◇交差点の右折は・・・十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意し行いましょう◇

2018/1/29(月) 19:33

29日午後0時20分頃、宮城県の信号交差点で横断歩道を渡っていた女性（76）が、右折してきた軽乗用車にはねられ死亡しました。警察は、軽乗用車を運転していた男性容疑者（28）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。警察に対し容疑者は「右折した際に、何かにぶつかり、事故に気づいた」と話している。

信号のない交差点 出合い頭に衝突、20代の姉妹が重傷

◇見落とすな！ 『一時停止の標識』 確実な『一時停止』と左右の安全確認◇

2018/1/29(月) 19:46

29日午前8時すぎ、茨城県の信号のない交差点で、乗用車と軽乗用車が出合い頭に衝突2人が重傷です。警察は、軽乗用車を運転していた女性容疑者（52）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。