

## 15メートル下に転落 作業員が死亡

### ガラス製の屋根割れ

◇ハウス・トイレの組立て、解体作業、積み降ろし作業に注意しましょう◇

2018/2/9(金) 22:10

8日午後 5 時ごろ、埼玉県の中学校の4階建て校舎で、正面玄関ガラス製屋根の清掃作業をしていた清掃会社員の男性（41）が同屋根から約15メートル下の地上に転落し、全身を強く打って死亡した。ガラス製屋根は1メートル四方のパネル式に仕切られ、男性はガラスの一部が割れて落下した。

---

## 高さ50mの鉄塔から転落し、死亡

安全管理に問題がなかったかを含め事故の原因を調べています

2018/2/9(金) 19:40

9日午前 1 0 時 2 0 分頃、宮城県の送電用の鉄塔で、補修作業をしていた男性（24）が約5 0 メートルの高さから地上に転落し死亡しました。警察によりますと当時、現場では6 人で作業をしていて、そばにいた同僚は「あっという声が聞こえて見たら男性が転落していた」と話しているということです。警察は、男性が命綱をつけていたかどうかなど、現場の安全管理に問題がなかったかを含め事故の原因を調べています。