

芽室町渋山

屋根で作業中、転落、死亡

ハウス・トイレの積み下ろし作業

解体組み立て作業時は、転落に注意しましょう

2018/03/19

19日午後4時10分ころ、十勝管内芽室町渋山7の堆肥貯蔵施設の敷地で、板金業経営の男性（63）が地面に倒れているのを同僚が見つけた。110番した。

男性は、搬送先の病院で死亡が確認された。

帯広署によると、男性は屋根のトタンなどを張り替える作業を同僚3人と行っていた。

同署は、作業中に誤って約10メートル下のコンクリートの地面に転落したとみて調べている。

鉄骨に挟まれる 作業中の男性死亡

2018年03月19日 09時53分

18日午前11時30分ころ、福島県で、農業の男性（70）が耕運機と農業用ハウスの鉄骨に挟まれ、男性は胸を強く圧迫され死亡した。警察によると、男性は自身が所有する農業用ハウス内で小型耕運機を使い作業をしていたという。