

『当たり前』のことが一番大切
仕事に出かけて、『無事に帰ってくる』…、そして、『ただいま』と家のドアを開ける

「構内」事故の防止 (バック事故多発…後方の安全確認)

見落とすな！ 『一時停止の標識』
確実な『一時停止』と左右の安全確認

交差点 信号が、「青」に変わった！ チョット待て！ もう一度、安全確認しよう

車間距離を十分にとろう！ 追突を未然に防止しよう

2時間ごとに、15分休憩で 守ろう！ 自分の命 他人の命

- 積み下ろし作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み下ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み下ろし作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう

交差点は、気配り・目配り、危険予知

- 右左折時は、交差点中央で一旦停止、最徐行で進行
- 左折時は、ハンドルを切る手前で、安全確認の徹底
- イエローストップ運動の徹底 (黄色信号は、「止まれ」)
- 助手席の安全窓の視界確保と車内清掃の徹底

横断歩道に、横たわっていた女性

…をひき逃げ疑い、70歳男逮捕

周辺の防犯カメラの映像などから、男性が浮上
映像には女性が横たわっている様子も写っていた

2018.3.19 07:13

愛知県の交差点で女性が死亡した事故で、警察は18日、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで自営業の男性(70)を逮捕した。「人をひいたかもしれないと思った。現場を立ち去ったことは間違いない」と供述している。逮捕容疑は17日午前10時35分ごろ、軽ワゴン車を運転中、交差点で横断歩道上に横たわっていた女性(74)をひいて多発性外傷などで死亡させ、逃走した疑い。警察によると、周辺の防犯カメラの映像などから男性が浮上。映像には女性が横たわっている様子も写っていたが、理由は不明という。

苦小牧の交差点 右カーブの下り坂 分離帯に衝突 横転事故

車外に投げ出され女性けが

2018/3/18(日) 11:50

18日午前4時半ごろ、苦小牧市船見町2丁目の国道36号線と道道259号線の交差点で、軽乗用車が中央分離帯に衝突し、横転しました。この事故で、運転していた女性(46)が車の外に投げ出され、病院に運ばれましたが、軽傷です。現場は、軽乗用車から見て右カーブの下り坂

交差点 軽自動車が軽トラと出会い頭に衝突、横転

軽トラの70歳男性、意識不明の重体

2018/3/18(日) 18:13

18日午前7時45分ごろ、愛知県の交差点で直進していた軽乗用車と、左側から来た軽トラックが、出会い頭に衝突し、軽トラックを運転していた70歳の男性が意識不明の重体です。軽乗用車は横転しましたが、運転していた男性(21)にケガはありませんでした。現場は見通しが良い直線道路で、警察はどちらかの運転手の前方不注意の可能性もあるとみて事故の原因を調べています。

わき見運転 乗用車がはみ出し 路線バスと正面衝突

77歳女性にけが

◇車が動いているときは、いかなる場合も 常に、100%運転に集中しましょう◇

2018/3/18 19:06

18日午後1時ごろ、兵庫県の県道で、路線バスと乗用車が正面衝突する事故があった。警察によると、乗用車が反対車線に進入し、バスと正面衝突したという。バスに乗っていた77歳の女性が頭を打つけがをした。警察は、乗用車を運転していた男性がわき見運転した可能性もあるとして、事故の原因を調べている。

信号のない交差点 横断歩道上で自転車と衝突、男性が意識不明の重体

自転車は10メートルほど飛ばされていて、乗用車がスピードを出し過ぎていた可能性

2018/3/15(木) 18:37

15日午前7時40分ごろ、愛知県の信号のない交差点で横断歩道を渡っていた自転車に乗用車が衝突し、自転車に乗っていた会社員の男性が意識不明の重体です。警察によりますと、自転車は10メートルほど飛ばされていて、乗用車がスピードを出し過ぎていた可能性があるということです。警察は、乗用車を運転していた会社員の女性容疑者(33)を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。