

『当たり前』のことが一番大切  
仕事に出かけて、『無事に帰ってくる』…、そして、『ただいま』と家のドアを開ける

## 「構内」事故の防止 (バック事故多発…後方の安全確認)

雪山で見えにくい時は…身を乗り出して確認! 雪山の陰からの飛び出し注意!  
脇道から乗用車・人が出て来るかも知れません!

狭い道でのすれ違い時は、車両停止の徹底(無理して先に進まない)

冬道での追い越し・車線変更は事故に直結! 危険な追い越し 生命の危険!  
冬道は…見えない、滑る、曲がれない、止まらない

交差点手前、滑って交差点内で衝突! 注意

交差点 信号が、「青」に変わった! チョット待て! もう一度、安全確認しよう

バックは…『カメが歩くスピードの気持ちで!』

車間距離を十分にとろう! 追突を未然に防止しよう

2時間ごとに、15分休憩で 守ろう! 自分の命 他人の命

- 積み下ろし作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み下ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み下ろし作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう

# トラクターが横転 男性死亡

◇トラクター・建設機械の積み下ろし作業時は、地面の水平を確認しましょう◇

2013/9(金) 21:23

9日午後4時20分頃、鹿児島県で男性(80)が横転したトラクターと水路の壁に挟まっているのが見つかり、その後、搬送先の病院で死亡しました。

## 大雨で視界悪化 ショートカット横断が事故を招く

大雨の中で横断の高齢男性、クルマ2台にはねられて死亡

2018.3.9

8日午前6時ごろ、大雨で視界が悪化している中、徒歩で道路を横断していた高齢男性がクルマ2台にはねられる事故が起きた。男性は死亡しており、警察は最初にはねたクルマの運転者を逮捕。もう一方の運転者からも事情を聞いている。近くには横断歩道や信号機が設置された交差点もあったが、70歳の男性はその手前部分を徒歩で横断していたところ、交差進行してきた軽乗用車が衝突。男性は対向車線側へ弾き飛ばされた直後、対向してきた別の軽乗用車にもはねられたという。事故当時、現場では強い雨が降っていて視界が悪くなっていた。警察ではショートカット横断が事故につながった可能性もあるとみて調べている。

## クレーン車横転 移動作業中 事務所の屋根破損

◇ユニック作業時、アウトリガーの張り出し、吊り荷の確認、周囲の安全確認◇

2018/3/10(土) 7:48

9日正午ごろ、静岡県の空き地で、鉄骨の移動作業に使っていたクレーン車が横転し、付近の木造2階建ての現場事務所に接触した。事務所の屋根の一部が破損した。けが人はいなかった。

## 前方で事故車が停車 大型トラックが追突、事故車の男性死亡

◇前方で…何が起こるかわかりません 車間距離を十分にとりましょう◇

2018/3/10(土) 6:30

10日午前2時ごろ、岐阜県の中央自動車道で、トラックと事故を起こした乗用車が追い越し車線上に停まっていたところに、別の大型トラックが追突しました。この事故で、乗用車に乗っていた男性が死亡しました。

## 大型トレーラーはみ出し、トラックと正面衝突

弾みでトラックが別のトラックに衝突 2人死傷

2018/3/8(木) 22:28

8日午後1時半ごろ、埼玉県の国道で、会社員の男性(32)のトラックと、会社員の男性(60)の大型トレーラーが正面衝突した。弾みでトラックは同方向の車線を走行中の、トラック運転手男性(48)の大型トラックと衝突した。トラックの男性は頭などを強く打って間もなく死亡、トレーラーの男性は顔や頭などにけがを負った。警察によると、大型トレーラーが対向車線にはみ出したため、同車線の第2車線を走行中のトラックと衝突、その後第1車線を走行していた大型トラックに衝突した。