

# クレーン車でパイルを引き抜き中

## 付着した土の塊が落下、直撃

### 作業員の男性死亡

#### ◇吊り下には、絶対に入らないこと◇

2018/3/13 12:19

12日午後3時20分ごろ、新潟県の物流倉庫の撤去工事現場で、地中に埋設されたコンクリートパイルをクレーン車で引き抜いたところ、柱に付着していた土の塊が落下して、下にいた作業員(59)の背中などを直撃し、病院に搬送されたが、死亡が確認された。

警察によると、地中から引き抜いたコンクリートパイルがふらつかないように、別の作業員と2人で支える作業だったという。