

『**当たり前**』のことが一番大切
仕事に出かけて、『**無事に帰ってくる**』…、そして、『**ただいま**』と家のドアを開ける

スピードは出していないか

要注意 危険がひそむ 交差点

- ◇**交差点** 右左折時は、**確認を徹底**しましょう◇
- ◇**歩行者・自転車**への注意を、**徹底**しましょう◇
- ◇**追突事故・バック事故**を、**根絶**させましょう◇

- 積み下ろし作業中の、**荷台からの墜落・転落**に注意しましょう
- 鋼材、資材**の積み下ろし作業中の、**手・指・足のはさまれ事故**に注意しましょう
- ハウス、トイレ**の積み下ろし作業時の、**脚立・屋根からの転落**に注意しましょう
- 敷き鉄板**の積み下ろし作業時、**ユニック作業**に注意しましょう

「**構内**」事故の防止 (バック事故多発…**後方の安全確認**)

見落とすな! 『一時停止の標識』 確実な『一時停止』と**左右の安全確認**

交差点 信号が、「青」に変わった! **チョット待て!** もう一度、**安全確認**しよう

車間距離を十分にとろう! **追突**を未然に防止しよう

◇**適切な『輪止め』**で、**事故防止**◇

信号のない交差点 出合い頭に衝突 1人死亡

◇**見落とすな!** 『一時停止の標識』 確実な『一時停止』と**左右の安全確認**◇

2018/5/18 15:24

18日午前6時前、石川県の**信号のない交差点**で軽自動車が右側から進入してきた乗用車と**出合い頭**に衝突した。この事故で軽自動車を運転していた会社員の男性(37)が搬送先の病院で**死亡**した。一方、乗用車は**事故の衝撃で道路脇の柱に激突**したが、運転していた30歳の男性にけがはなかった。

交差点 左折の乗用車にはねられ

自転車の高齢男性、意識不明の重体

◇**交差点左折時**は、**左後方**からの**横断歩行者、自転車**に注意しましょう◇

2018/5/18(金) 9:05

17日午後5時半ごろ、兵庫県の市道**交差点付近**で、80歳くらいの男性の**自転車**が**乗用車**にはねられた。男性は**意識不明の重体**。乗用車は**交差点を左折した直後**で、直進してきた**自転車**と**出合い頭**にぶつかったという

配送を終え、会社に戻る途中

トラックにはねられ、会社員の男性死亡

◇**夜間**、ヘッドライトは『**遠目(ハイ・ビーム)**』が基本…**早期発見**で**事故防止**◇

◇**車が動いている**ときは、いかなる場合も 常に、**100%運転に集中**しましょう◇

2018/5/18(金) 11:33配信

18日午前1時半ごろ、兵庫県の県道で、**歩いていた**会社員の男性(41)が**トラック**にはねられ**死亡**した。警察は、自動車運転処罰法違反(過失致死)の疑いで、トラックを運転していた会社員の男性(55)を**現行犯逮捕**した。トラックは商品の**配送を終え会社に戻る途中**で、調べに対し「**突然、目の前に現れた歩行者をはねてしまった**」と容疑を認めているという。

右から横断の、85歳女性死亡 横断歩道はなかった

◇**右からの横断歩行者・自転車**に注意しましょう◇

2018/5/18 10:54

17日午後7時すぎ、福井県で近くに住む女性(85)が**道路を横断**していたところ、**左から来た乗用車**にはねられ**死亡**しました。現場は見通しの良い片側2車線の直線道路で、**横断歩道はなく**、警察は乗用車を運転していた、男性(42)から話を聞くなどして、事故の原因を詳しく調べています。

右カーブ 雨でスリップか?

通勤途中に事故 車が塀に**衝突**、1人死亡、2人軽傷

◇**カーブ**は、十分に**スピード**を落として、**走行**しましょう◇

2018/5/17(木) 19:08

17日午前6時20分ごろ、宮城県で**ワゴン車**が**対向車線を越えて**、**道路右側のコンクリート製の塀**に**衝突**する事故があり、22歳の男性が**死亡**し、2人が軽いけがをしました。現場は見通しの良い**右カーブ**で、事故当時、**雨が降っていた**ことから、警察は**スリップ**した可能性もあるとみて調べています。