

バックする時は、
必ず、一旦降車して、後方の安全や高さなどを、目視確認しましょう

2時間ごとに、15分休憩で 守ろう！ 自分の命 他人の命

スピードは出していないか

要注意 危険がひそむ 交差点

◇交差点 右左折時は、確認を徹底しましょう◇

◇歩行者・自転車への注意を、徹底しましょう◇

◇追突事故・バック事故を、根絶させましょう◇

○積み下ろし作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
○鋼材、資材の積み下ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
○ハウス、トイレの積み下ろし作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
○敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう

「構内」事故の防止 (バック事故多発…後方の安全確認)

見落とすな！ 『一時停止の標識』 確実な『一時停止』と左右の安全確認

交差点 信号が、「青」に変わった！ チョット待て！ もう一度、安全確認しよう

車間距離を十分にとろう！ 追突を未然に防止しよう

◇適切な『輪止め』で、事故防止◇

コンビニに入ろうと右折

後ろから走ってきたバイクが衝突 バイクの男性死亡

◇ウインカーは、早目に点灯させましょう◇

2018年05月27日 12時38分

27日午前6時過ぎ、岐阜県の国道で、コンビニに入ろうと右折しようとした軽乗用車と、後ろから走ってきたバイクがぶつかりました。この事故でバイクに乗っていた会社員の男性(33)が頭を強くうち死亡しました

稚内 押しボタン式の信号
横断歩道を渡っていた女性、はねられ死亡

2018/5/27(日) 11:49

26日午後9時ごろ、稚内市の国道40号で、横断歩道を渡っていた女性が道路の中央付近でRV車にはねられ死亡しました。警察は、RV車を運転していた会社員の男性容疑者(21)を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。現場は、押しボタン式の信号がついた横断歩道で、当時信号が青だったかは分かっていません。

交差点 青信号で右折中、自転車と衝突、自転車の女性死亡

◇交差点の右折は…十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意し行いましょう◇

2018年5月26日 19:18

26日午後2時30分ごろ、栃木県の交差点で、青信号で右折中の男性(81)の乗用車と、女性(69)の自転車が横断歩道付近で衝突した。女性は頭を強く打ち、間もなく死亡した。

交差点 右折車と直進バイクが衝突、バイク男性死亡

◇交差点の右折は…十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意し行いましょう◇

2018/5/27(日) 7:55

26日午後0時35分ごろ、埼玉県の交差点で、大型バイクを運転していた会社員の男性(25)が軽乗用車に衝突し、搬送先の病院で死亡が確認された。警察は自動車運転処罰法違反(過失致傷)の疑いで、軽乗用車を運転していた容疑者(26)を現行犯逮捕した。軽乗用車が交差点を右折しようとした際、対向車線から進行してきた大型バイクと衝突したという。容疑者は「事故を起こしたのは間違いない」と容疑を認めている。

踏切事故 貨物列車と衝突、軽乗用車が大破

◇踏切手前 確実な『一旦停止』、左右の安全確認、先詰まりに注意◇

2018年05月27日 08:50

26日午後6時ごろ、岐阜県の踏切で、貨物列車=男性運転士(52)=と、会社員の男性(38)の軽乗用車が衝突した。軽乗用車の男性は病院へ運ばれたが、意識はあり命に別条はないという。警察によると、現場の踏切は警報機が付いているが、遮断機はない。軽乗用車は大破した。