

左折時の安全確認

ガソリンスタンドに入ろうと… 左折中のダンプにはねられ 歩道の自転車男性死亡

ダンプの運転手 「気付かなかった」

◇左折時は、左後方からの横断歩行者、自転車に注意しましょう◇

2018/5/11(金) 22:54

10日午後5時ごろ、埼玉県の国道で、歩道を通行中の自転車の会社員の男性(62)が、左折してきたダンプにはねられ死亡した。警察は、自動車運転処罰法違反(過失致死)の疑いで、ダンプの運転手の男性容疑者(54)を現行犯逮捕した。同署によると、容疑者は給油のため、道路左側のガソリンスタンドに左折進入し、「自転車に気付かなかった」と供述しているという。自転車の男性は帰宅途中だった。

トレーラー荷台から巨大タイヤ4本落下

国道が約8時間通行止め

◇荷締めの確認、何度でも 締め具の点検も確実にいきましょう◇

2018/5/11(金) 12:01

10日午後10時半ごろ、神奈川県で、カーブを曲がろうとした、トレーラーの荷台から、大型クレーンに使われる直径2.5メートル、幅1メートルの巨大なタイヤが4本が落下しました。この落下の衝撃で標識がなぎ倒されました。このため、現場付近の国道246号線の下りなどが、午前6時半ごろまでおよそ8時間にわたって通行止めとなりました。警察によりますと、トレーラーがカーブを曲がろうとしたところ、タイヤを固定していたワイヤーが切れたということです。警察は、トレーラーを運転していた男性から話を聞くなどして、事故の詳細な原因を調べています。

別海 国道244 追突事故 1人死亡

車が動いているときは、いかなる場合も

常に、100%運転に集中しましょう

2018年05月11日 18時28分

11日午後1時前、別海町尾岱沼の国道244号線と町道が交わるT字路で、乗用車が、後ろから来た別の乗用車に追突されて路外に飛び出し、横転しました。この事故で、横転した車の助手席に乗っていた女性(76)が全身を強く打ってまもなく死亡しました。また、それぞれの車を運転していた49歳の男性と56歳の女性もけがをして病院で手当てを受けています。現場は見通しがよく、警察が事故の原因を調べています。