

トラクター転落 下敷きになり死亡

◇重機、農機具の積み下ろし作業時◇

◇地面の水平を確認し、登坂板から外さないように注意しましょう◇

2018/6/15(金) 0:22

4日午後8時半ごろ、鹿児島県で男性(76)がトラクターの下敷きになっているのが見つかりました。男性は現場で死亡が確認されました。男性とトラクターは、畑の間を通る幅2メートルほどのあぜ道から、およそ2メートル下の畑の中に転落していたということです。

耕運機に巻き込まれ、出血性ショックで死亡

2018/6/14(木) 18:50

87歳の男性が耕運機に巻き込まれ死亡しました。13日午後5時40分頃、山梨県の畑で、男性は畑で妻と別々に農作業をしていて、事故当時は耕運機に乗っていたということです。このため警察は、耕運機の運転中に誤って腕や足が後部のローターに巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。

感電で死亡 40代男性作業員

2018/6/14(木) 20:18

14日午前11時45分ごろ、東京都の岸壁に接岸した建造中の船の機関室で、「作業中の男性が感電した」と119番通報があった。警察によると、40代男性が配管のアーカ溶接作業中に感電したとみられ、搬送先の病院で死亡が確認された。同署は、何らかの理由でアースが機能せず、男性の体が帯電した室内の鉄部分に接触して感電したとみて、詳しい事故原因を調べている。