

◆トラックの荷台から…「墜落・転落」の防止◆

バックする時は、
必ず、一旦降車して、後方の安全や高さなどを、目視確認しましょう

2時間ごとに、15分休憩で 守ろう！ 自分の命 他人の命

スピードは出していないか

要注意 危険がひそむ 交差点

◇交差点 右左折時は、確認を徹底しましょう◇

◇歩行者・自転車への注意を、徹底しましょう◇

◇追突事故・バック事故を、根絶させましょう◇

- 積み下ろし作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み下ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み下ろし作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう

「構内」事故の防止 (バック事故多発…後方の安全確認)

見落とすな！ 『一時停止の標識』 確実な『一時停止』と左右の安全確認

交差点 信号が、「青」に変わった！ チョット待て！ もう一度、安全確認しよう

車間距離を十分にとろう！ 追突を未然に防止しよう

◇適切な『輪止め』で、事故防止◇

交差点 右折の大型トラックにはねられ

横断歩道の86歳女性重体 大型トラック運転手を現行犯逮捕
◇交差点の右折は…十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意し行いましょう◇

2018/6/12(火) 18:34

12日午前11時前、愛知県の交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた女性(86)が右折してきた大型トラックにはねられ、意識不明の重体となりました。警察では、トラック運転手の男性容疑者(58)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し、容疑者は容疑を認めているということで、警察が事故原因を調べています

撤去作業中 機械の下敷き 重傷労災事故

2018年6月12日(火曜日)

11日午前10時15分頃、長野県の医院内で設備撤去作業中の男性(39)が、倒れてきたX線装置の下敷きになる労災事故がありました。この事故で男性は腰の骨を折る大けがです。

自転車と接触、転倒させ…ひき逃げ疑いで住職逮捕

後続車が2キロメートル追いかけて、ナンバー控え、警察に伝える

◇もしも、もしも、もしも、…のときは…まず、救護◇

2018/6/11(月) 15:15

警察は10日、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、住職の男(75)を逮捕した。逮捕容疑は、9日午後9時半ごろ、乗用車で走行中、近くの会社員男性(42)の自転車に接触して転倒させ、右肘などに軽いけがを負わせた上、車を止めずに逃げた疑い。警察によると、事故を目撃した後続車の40代女性が、男の乗用車を約2キロ追いかけてナンバーを控え、事故現場に戻って同署員に伝えた。

トンネル内 はみ出し トラックと衝突、乗用車の男性死亡

2018/6/12(火) 10:18

11日午後8時ごろ、京都府の国道のトンネル内で、会社員の男性(55)の乗用車と、対向車線の男性(49)のトラックが衝突。乗用車の男性は全身を強く打ち、まもなく死亡した。トラックの男性は右足を骨折するなどの重傷。警察によると、乗用車がが中央線をはみ出したとみられ、同署が詳しい原因を調べている。

はみ出し バスと正面衝突、軽乗用車の男性意識不明の重体

◇デイ・ライトで知らせよう…自分の存在、はみ出し、正面衝突事故防止◇

2018/6/12(火) 21:40

12日午前7時半すぎ、神奈川県の上で、回送中のバスと軽乗用車が正面衝突し、軽乗用車の男性が意識不明の重体です。バスに乗客はおらず、運転手にけがはありませんでした。現場は、片側一車線の直線道路で、バスの運転手は、「軽乗用車が反対車線をはみ出してきた」と話しています。